

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 07.10.2015

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Bîzgan	Agronomului	Închis apă pentru intercalare	Chișe, Szekely, Luncan	

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Bîzgan	Vâlcelor nr.1/A	Reparat branșament	Filip, Ferar	
Ing.Bîzgan	Andrei Mureșan nr.2	Reparat instalație interioară	Creț, Hodișan	
Ing.Bîzgan	Louis Pasteur nr.18	Reparat branșament (06.10.2015)	Hodiș, Berinde C.	
Ing.Laza	Sudului nr.18	Reparat branșament - continuare	Berinde Ghe., Chereji V., Herbil	Buldoxcavator OR299, Basculanta 25 ROA
Ing.Laza	Anton Bacalbașa nr.9	Reparat branșament (06.10.2015)	Megyeși, Nagy, Todor	
Ing.Laza	Nistrului nr.10	Reparat branșament (06.10.2015)	Megyeși, Nagy	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL	MATERIALUL	PERSONAL	

		INTERVENȚIEI	CU CARE SE FACE	DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing.Laza	Octavian Goga /Traian Blajovici, Octavian Goga nr.39, Vlădeasa /Traian Blajovici,	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Borșa, Gavriș, Szasz	Buldoxcavator OR176, Basculanta 23 CAO
Ing.Bizgan	Virgil Maxim	Refacere cu balast	Balast	Hodiș, Oros, Căuș	Buldoxcavator OR2144, Basculanta 98 RAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing.Laza	P-cul 1 Decembrie	Curățat și spălat fântână arteziană	Rotar, Maga, Dubovan	
Ing.Laza	Corneliu Coposu – Parc Mihai Viteazul, Promăriei/B-dul Decebal	Reparat sistem de irigații	Urdea, Szekely G.	

VIII.LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing.Laza	Alexandru Roman nr.27/A	Spălat rețea pe branșament (06.10.2015)	Megyeși, Nagy, Lup	
Ing.Laza	Sucevei nr.44	Măsurat presiune	Binșelean	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -07-10-2015

Echipa BH-65-RAO-CiontosGh,Miclaus FI

Santandrei
Str. Ec.Teodoroiu nr. 9

Echipa BH- 19-RAO –Czegenyi Feri, Dimoftiu Adi

Santandrei

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru. Mihocas FI

Sacadat

Echipa BH-31- Dunca D-tru, Dimoftiu Cristi

Str. Rovine nr. 1-D distribuitor
Str. Olimpiadei nr. 10 –Distribuitor

Echipa BH-74-RAO-BerindeAlex, Bungau Radu

Str. Hidisel,Tasad.Mierlau,Santelec

Echipa BH-17-CAO- Berinde FI ,Avram Gelu

Sanmartin
Str.N.Olahus nr. 44