

AP 161 / 11.02.2021

	Sector Epurare	<b>NOTĂ INTERNĂ</b>	Nr. înreg. 1024
			Data: 15.01.2021

clasa Denumirea

**Aprobat**  
**Director Tehnic**  
**ing. Cristian POPA**



**Catre,**  
**Compartimentul Tehnic**

**CAIET DE SARCINI**  
**Privind**

**“Achizitie, asistenta la montaj si punere in functiune a unui Mecanism de antrenare cu lant GALL Huber, pentru gratare tip Huber RakeMax 4300x1352”**

**COD CPV: 44542000-1 Elemente de lanturi**

Stația de Epurare este situată în localitatea Oradea, șos. Borșului nr. 22L, județul Bihor, fiind amplasată pe malul drept al râului Crișul Repede, la sud de drumul național E60.

Perioada de derulare a contractului: **120 (unasutădouăzeci) de zile** de la semnarea contractului de ambele părți.

Apa uzata care este preluata in Statia de Epurare Oradea, este curatata mecanic prin intermediul gratarelor plane si dese. Apa intra in camera gratarelor prin trei compartimente, unde este curatata de materialele grosiere cu trei gratarele plane. Datorita uzurii, mecanismul de antrenare cu lant GALL de la doua gratare rare s-a defecta t(lanturile s-au rupt, iar pinioanele sunt atat de uzate incat nu se mai pot rectifica), in momentul de fata preluam apa uzata doar printr-un singur compartiment(~1600l/s), neavand de rezerva alt gratar rar. In caz de ploii nu putem prelua si prelucra toata apa din oras. Daca se defecteaza si acest gratar nu mai putem prelua apa uzata din oras.

Acest echipament este fabricat de firma HUBER Germania. Avand in vedere dimensiunile de instalare si spatiul unde trebuie montat, dimensiuni care nu se pot modifica, propunem achizitionarea doar acestui model de echipament, (nefiind posibilă din punct de vedere tehnic cu alt mecanism), avand caracteristicile prezentate in cele ce urmeaza :

**Mecanism de antrenare cu lant GALL Huber, pentru gratare tip Huber RakeMax 4300x1352 compus din :**

- Lant DIN 8168 MC p 125 L 7750 C 15 bl=32, rola=70 (lant de baza) 2 buc
- Lant DIN 8168 MC p 125 L 2000 C 15 bl=32, rola=70(prelungire) 2 buc
- Roata dintata complet utilata compusa din 2 buc
  - Coroana dintata 2 buc
  - Flansa cu gauri pentru fixarea coroanei 2 buc
  - Ax roata dintata(mecanism inferior) 2 buc
  - Bucsa ceramica 2 buc

## I. Conditionari minime necesare pentru intocmirea ofertei :

1. Oferta va contine valoarea echipamentului livrat, asistenta tehnica la montaj si punerea in functiune, cu toate costurile aferente incluse.
2. Se recomanda vizitarea amplasamentului, inaintea intocmirii ofertei, pentru clarificarea tuturor detaliilor. In urma vizitarii amplasamentului, firmele ofertante vor incheia un proces verbal cu reprezentantul desemnat al S.C. Compania de Apa Oradea S.A. (Persoana de contact: ing. Dan SILAGHI – 0741/453.691) – Sef Sector Epurare.  
Deplasarea ofertantului se va face pe cheltuiala proprie a acestuia.  
Aceasta cerinta nu este obligatorie, insa neindeplinirea ei presupune asumarea de catre ofertant a consecintelor privind conformitatea echipamentului livrat.
3. In caz de constatare a unei defectiuni se va stabili de comun acord durata de remediere a echipamentului defect pentru reducerea impactului asupra fluxului tehnologic.
4. Adjudecarea castigatorului se va face pe baza ofertei cu pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile.
5. Cerintele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minime.
6. Dupa finalizarea montajului de catre angajatii Companiei de Apa Oradea in prezenta furnizorului si punerea in functiune, se intocmeste procesul verbal de Receptie, in care vor fi specificate toate operatiile executate.
7. Garantia pentru echipamentul livrat, montat si pus in functiune va fi de **minim 12 luni** de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie semnat de ambele parti.
8. Firma castigatoare a procedurii de achizitie va colabora cu personalul nominalizat de catre S.C. Compania de Apa Oradea S.A. In caz de avarii se vor stabili de comun acord urmatoarele:
  - elementele componente defecte ale echipamentelor tehnologice si cauzele defectiunilor
  - masurile ce se impun a fi luate pana la remedierea acestora
  - termenele de remediere a defectiunilor
9. Prejudiciile aduse Beneficiarului prin:
  - neincadrarea in termenele stabilite
  - neincadrarea in costurile stabilite,

### vor fi suportate de prestator.

10. Firma participanta la procedura de achizitie trebuie sa posede mijloacele de comunicare si transport necesare pentru a asigura o interventie prompta in caz de avarii majore.
11. Ofertantul va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

**Plata pentru echipamentul livrat si pus in functiune se face in lei, conform clauzelor contractuale.**

## II. Valoarea estimativa a contractului

Valoarea estimata a achizitiei este de 50.000,00 lei fara T.V.A.

### Mod de intocmire a ofertei financiare

Nr. crt.	Denumire echipament	UM	Cantitate	Preț unitar lei fără TVA
0.	1.	2.	3.	4.
1	Mecanism de antrenare cu lant GALL Huber, pentru gratare tip Huber RakeMax 4300x1352	buc.	1	
2	Asistenta tehnica la montaj			
<b>Total ofertă – lei fără TVA</b>				

**Şef Sector Epurare**  
**ing. Danut SILAGHI**

SD/SD