

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 30.06.2014**  
**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Sing.Scheiner	Izvorului nr.52	Reparat C.P.DN160 PE (27.06.2014)	Szekely, Urdea D., Rotar	
Sing.Scheiner	B.Pascal PT113	Rebranșare alimentare cu apă PT113 și alimentare cu apă – organizare de șantier (27.06.2014)	Szekely, Urdea D., Rotar	
Ing.Laza	Alexandru Vlahuță/Beiușului	Reparat C.P.DN80	Berinde Ghe.	

**III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE**

Ing.Laza	Ep.Mihai Pavel nr.3	Reparat branșament	Mesaroș	
Ing.Laza	Sextil Pușcariu nr.31	Reparat branșament	Chereji V., Herbil	
Ing.Bîzgan	Izvorului nr.18	Reparat branșament	Filip, Paul, Lup, Oros	Basculantă 98 RAO
Ing.Bîzgan	Iasomei nr.65	Reparat branșament	Chereji E., Madaș, Căuș, Luncan	Basculantă 25 ROA
Sing.Scheiner	Henri Coanda Bl.PC51	Reparat branșament (27.06.2014)	Szekely, Urdea D., Rotar	

**IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de execuție	Utilaj

**V.LUCRĂRI DE :**

- a)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE
- b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing.Bîzgan	Școalelor nr.9	Blindat branșament	Hodiș, Ferar, Lingurar V.	

## **VI. LUCRĂRI DE REFACERE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIEI</b>	<b>MATERIALUL CU CARE SE FACE</b>	<b>PERSONAL DE EXECUȚIE</b>	<b>Utilaj</b>
Ing.Laza	Înfrățirii nr.46-48/A, Octavian Goga nr.26	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Moda, Goina, Szasz	Buldoexcavator OR 366 Basculantă 52 RAO

## **VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**
- b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE**
- c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>
Sing.Scheiner	E.Necunoscut – Parc CAO	Verificat fântână arteziană	Biro, Szekely, Toroc	
Sing.Scheiner	Thomas Morus	Reparat cișmea (28.06.2014)	Szekely, Urdea D.	
Sing.Scheiner	C-tin Noica nr.32 - Electrica	Reparat cișmea	Biro, Toroc	

## **VIII.LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:**

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>