

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 27.03.2014**  
**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

**III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE**

Ms. Pop	Pitestilor nr.37	Rep. bransament	Malan, Todor	-
sing. Scheiner	Furnicii nr.15	Rep.bransament	Cheregi, Herbil, Balasz	Buldoexcavator – OR2144 Basculantă –25ROA
sing. Scheiner	Zlatnei nr.22	Rep. bransament	Mesaros, Nagy, Moda, Goina	-

**IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de execuție	Utilaj

**V.LUCRĂRI DE :**

- a)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE
- b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIEI</b>	<b>Personalul de execuție</b>	<b>Utilaj</b>
Ms. Pop	Gheorghe Doja nr.165/C	Reparat robinet concesie	Paul, Ferar, Lingurar	-
Sing. Scheiner	Milcovului Bl. PC5	Reparat bransament	Urdea D., Torok, Rotar Urdea FI	Buldoexcavator – OR2176
Ms. Pop	Borsului - Trameco	Blindat btransament	Szekelyi, madas, Bocioc	Buldoexcavator – OR366 Basculantă –96ROA

## **VI. LUCRĂRI DE REFACERE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIE I</b>	<b>MATERIALUL CU CARE SE FACE</b>	<b>PERSONAL DE EXECUȚIE</b>	<b>Utilaj</b>
Ms. Pop	C. Coposu – Piata parcare	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Rat, Borbei, caus S.	Basculantă – 52RAO

## **VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**
- b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE**
- c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>

## **VIII.LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:**

- c) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIEI</b>	<b>Personalul de execuție</b>	<b>Utilaj</b>
Sing. Scheiner	Spl. Crisanei SH604, 606	Spalari pe hidrant	Biro, Avram	-
Sing. Scheiner	Gradinarilor SH 841	Verificare pierderi	Biro	-
Sing. Scheiner	Zona Iosia	Spalat hidrant stradal	Mesaros, Szasz	-
Sing. Scheiner	SH878 ialomitei	Spalat retea	Borsa, Berinde C., Gavris	-

## SECTOR CONTORIZARE

### PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -27-03-2014

#### **Echipa BH-65-RAO-Ciontos Gheorghe, Miclaus Florian**

Str. Calarasilor nr. 30                      Str. S.Barnutiu nr. 8/1  
Str. N.Iorga nr. 8                              Str. Magnoliei nr. 15  
Str. Deltei nr. 2-5                              Str. Alex Hasas nr. 5/A

#### **Echipa BH- 19-RAO –Czegenyi Feri , Dimoftiu Ady**

Str. Raspantiilor nr. 16/A-28  
Str. Matei Corvin nr. 10-32  
Str. Crangului nr. 20-36

#### **Echipa BH-28-RAO-Purge Doru, Avram Gelu -Berinde Alex. Kerekes Cs**

Str. Calea Clujului nr. 166                      Str. Iacobinilor nr. 4  
Str. Carabusului nr. 17                              Str. P-ta Bobalnei nr. 34

#### **Echipa BH-31-RAO-Dunca D-tru, Dimoftiu C**

Str. Republicii nr. 17-27                      Str. Feldioarei nr. 2-10  
Str. B-dul Dacia nr. 101-131                      Str. Nufarului nr. 16-28  
Str. Gen Magheru nr. 40-Distribuitoar

#### **Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Osvald Petru**

Str. Fabian Imre nr. 24  
Str. J.Gyula nr. 14  
Str. Facliei nr. 45/C  
SH-836, 110, 890  
B

#### **Echipa BH-17-CAO- Berinde FI, Bungau Radu**

Str. Podgoriei nr. 37                              Str. Card. Iuliu Hossu nr. 29  
Str. Ogorului nr. 51                              Str. D.Zamfirescu nr. 3  
Calea Santandreiului