

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 06.11.2014**  
**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms.Pop	Calea Borșului - Sinteza	Reparat vană DN300	Szekely, Ghereji E.	
Sing.Scheiner	Blaise Pascal SH113	Ridicat la cotă țije vană	Urdea D., Urdea Fl.	

**III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE**

Ms.Pop	Spartacus nr.30	Reparat branșament	Todor, Oros, Varga	

**IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIUR**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de execuție	Utilaj

**V.LUCRĂRI DE :**

- a) INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE
- b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

**VI. LUCRĂRI DE REFACERE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms.Pop	Sfântul Apostol Andrei nr.96, Gheorghe Doja nr.41, Arșarilor nr.28, N.Jiga/Lămâiței, Louis Pasteur – SH, Colinelor	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Ursu, Bocioc, Filip, Hendre, Onița	Basculanta 23 CAO

nr.123/C				
----------	--	--	--	--

**VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**  
**b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE**  
**c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing.Scheiner	Dragoș Vodă - scuar	Reparat sistem de irigații	Szekely, Biro, Rotar	
Sing.Scheiner	Eroul Necunoscut - Parc	Reparat sistem de irigații	Rotar, Avram	

**VIII.LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:**

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**  
**b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**  
**c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing.Scheiner	Aviatorilor nr.32, Oltetului nr.7	Verificat presiune	Binșelean, Berinde Ghe., Moda	
Sing.Scheiner	Albacului, Mediașului, Zlatnei, C-tin Tănase	Verificat vane	Borșa, Megyeși, Madaș	
Sing.Scheiner	Ion Cantacuzino Bl.PB65	Montat sistem de umplere in cămin	Chereji V., Szasz	
Sing.Scheiner	B-dul Dacia Bl.C6	Montat sistem de umplere in cămin	Szekely, Biro, Rotar	

**SECTOR CONTORIZARE**  
**PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -06-11-2014**

**Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh, Miclus Fl**

Str. J.Panonus nr. 13/B-25/A                      Str. Renasterii nr. 4-20/F  
Str. Jiului nr. 27                                      Str. Podgoria nr. 160-170

**Echipa BH- 19-RAO –Czegenyi Feri, Dimoftiu Adi**

Str.Gradinarilor nr. 20-31                      Str. Szigligeti Ede nr. 7-17  
Str. Moscovei nr. 18-28                      Str. Ogorului nr. 171

**Echipa BH-28-RAO-Purge Doru, Mihocas Fl**

Str. Branului nr. 7                                  Str. Crisului nr. 2-19  
Str. Radautilor nr. 17-17/A                      Str. Baraganului nr. 13-21

**Echipa BH-31-RAO-Kerekes Cs, Dimoftiu Cristi**

Str. Republicii nr. 1-19  
Str. Aurel Lazar nr. 1-7  
Str. P-ta Unirii nr. 1-9

**Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Osvald Petru**

Cart. Grigorescu  
Nojorid- Les-Livada de Bihor

**Echipa BH-17-CAO-Berinde Florin, Bungau Radu**

Sanmartin  
Str. Nufarului nr. 1  
SH-113-Pascal

MM/GP