

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 05.08.2015

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms.Pop	Borșului - Selina	Reparat C.P. DN50	Madaș, Lingurar F, Oros	Buldoexcavator OR299, Basculanta 25 ROA
Sing. Scheiner	C-tin Brâncoveanu, nr.23	Reparat C.P. DN100	Szekely,Mesaros,Lupu, Berinde	

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms.Pop	M. Corvin, nr. 21	Reparat branșament	Chișe, Borbei, Luncan	
Sing. Scheiner	Independenței, nr. 20	Reparat branșament	Doroghi, Ursu	
Sing. Scheiner	Coriolan Hora, nr.47	Reparat branșament	Borșa, Gavriș	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ms.Pop	J. J. Rousseau, nr. 13	Reparat hidrant suprateran DN80	Creț, Hendrea, Oniță	Buldoexcavator OR366, Basculanta 98 ROA
Ms.Pop	Pescărușului/Petofi	Montat capace hidrant	Jurcă, Varga T	
Sing. Scheiner	V. Vartolomei, nr.20	Înlocuit hidrant subteran DN80	Chereji V, Berinde G, Herbil	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Sing. Scheiner	Czaran Gyula, nr.9	Repunere în funcțiune branșament	Goina, Nagy, Megyesi	Buldoexcavator OR176, Basculanta 23 CAO

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) **INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**
- b) **INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE**
- c) **INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing. Scheiner	Parcul Padiș	Reparat sistem de irigații	Moga, Rotar V	

VIII. LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:

- a) **ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**
- b) **DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) **FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms.Pop	Cimbrului, nr.15	Montat reductor presiune	Hodișan, Lingurar V	
Ms.Pop	Făgetului, nr.41	Verificare presiune	Paul, Ferar T,	
Ms.Pop	Card. I. Hossu, nr.32/A	Verificare presiune	Paul, Ferar T,	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -05-08-2015

Echipa BH-65-RAO-Ciontos Gh, Miclus Fl

Str. Sofiei nr. 3-11 Str. Czarán Gyula nr. 9
Str. Beiusului nr. 18 Str. Anatole France nr. 3

Echipa- BH-26-CAO-Czegenyi Ferii, Dimoftiu Adi

Str. Muntele Gaina nr. 28-48 Str. Panait Cerna nr. 2-8
Str. Fluturilor nr. 1-11 Str. Zalaului nr. 2-10

Echipa BH-28-RAO-Kerekes Cs, Mihocas Fl

Str. Iuliu Maniu nr. 2-10 Str. J. Calvin nr. 9-11
Str. H. Ibsen nr. 70-77 Str. I.L. Caragiale nr. 1-7

Echipa BH-31-RAO-Dunca D-tru, Dimoftiu Cristi

Str. Independentei nr. 3 Str. P-ta Unirii nr. 2-8
Str. Republicii nr. 1-17 Str. Moscovei nr. 1-3

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Osvald P

Tileagd
Nojorid-Livada-Les

Echipa BH-17-CAO-Cioara Fl, Bungau Radu

Sanmartin
Str. Ogorului nr. 141
Str. Nufarului nr. 2-16