

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**

**în data de 26.08.2015**

**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Bîzgan	P-ța Unirii/Vasile Alecsandri	Blindat C.P.DN160	Paul, Filip, Ferar	
Ms.Pop	C-tin Brâncoveanu nr.43/A	Reparat C.P.DN100	Chereji E., Berinde C., Luncan	Buldoxcavator OR299
Ing.Laza	Apateului/Alexandru cel Bun	Reparat 2 vane DN100	Berinde Ghe., Balasz, Moda	Buldoxcavator OR176, Basculanta 25ROA
Ing.Laza	Atelierelor – Pârâu Adona	Curățat cămin vane	Goina, Szasz	

**III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Bîzgan	Gheorghe Doja nr.172	Reparat branșament	Filip, Ferar	
Ing.Bîzgan	Sofiei nr.17/B	Reparat branșament	Hodiș, Hendre, Onița	
Ing.Bîzgan	Nufărului nr.6/Zorelelor	Reparat branșament	Odișan, Lingurar V., Oros	Buldoxcavator OR2144, Basculanta 98RAO
Ing.Laza	P-ța Unirii între V.Alecsandri și Biserica cu Lună	Branșament nou - continuare	Doroghi, Torok, Rotar, Maga	

**IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

**V.LUCRĂRI DE :**

**A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE**

**b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE**

**c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

## VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms.Pop	Sfântul Apostol Andrei/Sovata, Sovata în curte la Gradiniță	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Chișe, Borbei, Ferar	Basculanta 23CAO

## VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE
- b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE
- c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj

## VIII. LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing.Laza	Apateului nr.98	Verificat presiune	Mesaroș	

## **SECTOR CONTORIZARE**

### **PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -26-08-2015**

#### **Echipa BH-65-RAO-Kerekes Cs, Dimoftiu Adi**

Str. Cantonului nr. 14  
Str. Emil Isac nr. 27/A

Str. Caisilor nr. 57-75

#### **Echipa BH- 19-RAO**

Garaj

#### **Echipa BH-28-RAO-Purge Doru. Mihocas FI**

Str.Paleului nr.3  
Str. Meziadului nr. 2-17

Str. Matei Corvin nr. 269  
Str. ValeaFrumoasa nr. 114-126

#### **Echipa BH-31- Dunca D-tru, Dimoftiu Cristi**

Str. G.Cosbuc nr. 19  
Str. R.Ciorogariu nr. 66  
Str. Szigligeti Ede nr. 16/1

Str. Gen.Traian Mosoiu nr. 4  
Str. G.Bacaloglu nr. 2/Y

#### **Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Osvald Petru**

Santandrei  
Gh.Doja nr. 157/A-213

#### **Echipa BH-17-CAO- Berinde Alex ,Bungau Radu**

Sanmartin