

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 17.02.2015
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms.Pop	Lăcrimioarelor/Caraiman	Reparat vană DN100	Szekely, Lingurar Fl., Borbei	Buldoexcavator OR 366, Basculanta 98 RAO
Ms.Pop	Ștefan cel Mare/Caraiman	Reparat vană DN150	Mălan, Madaș, Lunčan	
Ing.Bîzgan	P-ța Unirii nr.2 – 4	Reparat C.P.DN100	Hendre. Hodiș, Onița	

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

Sing.Scheiner	Moliere nr.9	Reparat branșament (16.02.2015)	Szekely G., Borșa	
Sing.Scheiner	Anatole France nr.41	Rep.branșament	Nagy, Herbil, Chereji V., Goina	Basculanta 25 ROA

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de execuție	Utilaj
Ms.Pop	Ady Endre	Verificat vane și hidranți	Todor, Berinde C.	
Ing. Bîzgan	Ghe.Doja, Ilie Cristea, B.Șt.Delavrancea, Olteniei	Verificat vane și hidranți	Paul, Filip	
Sing.Scheiner	Anatole France	Verificat vane și hidranți	Chereji V., Goina	
Sing.Scheiner	Gheorghinelor	Verificat vane și hidranți	Binșelean, Berinde Ghe.	

V.LUCRĂRI DE :

a)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Sing.Scheiner	Gheorghinelor	Verificat robinete și cutii de concesie	Binșelean, Berinde Ghe.	

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing.Bîzgan	Rafael Sanzio nr.5	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Varga, Oros, Hodișan	Basculanta 23 CAO Buldoexcavator OR 366

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**
- b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTĂNI ARTEZIENE**
- c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj

VIII. LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing.Scheiner	SH106 – Iza Bl.S1	Executat instalație de spălare	Biro, Urdea D., Toroc	
Sing.Scheiner	SH119, 120, 121, 130, 124	Verificat instalație de spălare și hidranți	Avram, Rotar, Urdea FI, Doroghi	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -17-02-2015

Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh, Miclus FI

Str. Sofiei nr. 25-58/I
Str. Lacul Rosu nr. 2-12

Echipa- BH-26-CAO-Czegenyi Feri, Dimoftiou Adi

Str.T.Cipariu nr. 20-26
Str. Olimpiadei nr. 8-16
Str. Pescarusului nr. 14-20

Echipa BH-28-RAO- Purge Doru, Avram Gelu

Str. Hategului nr. 27-61
Str. O.Goga nr. 7-27
Str. Salcimilor nr. 2-16

Echipa BH-31-RAO-Dunca D-tru. Dimoftiu Cristi

Str.Sinaia nr. 10 Str. Paltinului nr. 13
Str. Jiului nr. 7 Str. Frasinului nr. 1

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Osvald Petru ,Kerekes Cs

Nojorid
SH-121-832-849

Echipa BH-17-CAO-Berinde Florin, Mihocas FI

Sanmartin
Str.M.Eminescu nr. 25
Str. Stef cel Mare nr. 30/A

MM/GP