

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 21.01.2015**  
**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms.Pop	Calea Bihorului/Ion Bogdan	Căutat și ridicat la cotă 2 buc.cutii vane	Chișe, Lingurar Fl., Căuș	
Ing.Laza	Octavian Goga/Traian Blajovici	Anulat rețea veche	Binșelean, Chereji V.	

**III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE**

Ms.Pop	Olteniei nr.1	Reparat branșament	Paul, Ferar, Lingurar V.	
Ms.Pop	Andrei Mureșan nr.2	Reparat indicatoare de circulație - atelier	Chereji E., Todor, Berinde C.	
Ing.Laza	Mihail Kogălniceanu nr.38	Reparat branșament – continuare	Nagy, Megheși, Herbil	Buldoexcavator OR366 Basculantă 98RAO
Ing.Laza	Octavian Goga nr.2	Reparat branșament	Mesaroș, Goina, Borșa	
Sing.Scheiner	Meșteșugarilor Bl.X171	Reparat branșament	Curtu, Avram, Urdea Fl., Toroc	Buldoexcavator OR2144 Basculantă 25ROA

**IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de execuție	Utilaj

**V.LUCRĂRI DE :**

- a) **INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE**
- b) **BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE**
- c) **REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

## **VI. LUCRĂRI DE REFACERE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIEI</b>	<b>MATERIALUL CU CARE SE FACE</b>	<b>PERSONAL DE EXECUȚIE</b>	<b>Utilaj</b>
Ms.Pop	Șanțului nr.1, Muntele Găina nr.39, Olteniei nr.1	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Filip, Onița, Hendre	Basculantă 23CAO

## **VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**
- b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE**
- c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>

## **VIII.LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:**

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENȚIEI</b>	<b>Personalul de executie</b>	<b>Utilaj</b>
Sing.Scheiner	SH117 – Flamarion Bl.PB11	Executat instalație de spălare	Doroghi, Szekely	
Sing.Scheiner	SH118 – Mihail Sadoveanu Bl.PC13	Executat instalație de spălare	Doroghi, Szekely	
Ms.Pop	Postăvarului nr.15	Verificat presiune	Szekely V., Borbei	
Ms.Pop	Plaiului nr.3/F	Spălat rețea	Creț, Varga	

*SECTOR CONTORIZARE*

**PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -21-01-2015**

**Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh, Mi Claus Fl**

Str. Gh. Dima nr. 8-10                      Str. Dobrogei nr. 20  
Str. Stefan Zweig nr. 21-30              Str. Sucevei nr. 20-44

**Echipa- BH-26-CAO-Czegenyi Feri, Dimoftiou Adi**

Str. Fluturilor nr. 20-28                      Str. Apelor nr. 26-30  
Str. Secarei nr. 2-16                      Str. Prislopului nr. 2-18

**Echipa BH-28-RAO- Purge Doru, Mihocas Fl, Berinde Alex**

Str. J. Calvin nr. 2/A  
Str. Cuza Voda nr. 45/7  
Str. Seleusului nr. 30\

**Echipa BH-31-RAO-Dunca D-tru. Dimoftiu Cristi**

Str. Marin Preda nr. 3                      Str. Louis Pasteur nr. 86  
Str. Cuza Voda nr. 50-70                      Str. Griului nr. 2-20

**Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Osvald Petru**

Tasad-Ceica-Dragesti

**Echipa BH-17-CAO-Berinde Florin, Avram Gelu**

Sanmartin  
Str. P-cul Traian nr. 2-16  
Str. Ogorului nr. 51-71

MM/GP