

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 27.01.2015**  
**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Bîzgan	Depoului/Oituz	Reparat C.P.DN80	Paul, Hodiș, Hendre, Onița	Buldoexcavator OR2144 Basculantă 25ROA

**III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE**

Ing.Bîzgan	Piatra Craiului nr.238	Reparat branșament	Varga, Filip, Jureă	
Ms.Pop	P-cul Petofi nr.16/A	Reparat branșament	Szekely, Lingurar Fl., Căuș	Basculantă 23CAO
Ing.Laza	Mihail Kogălniceanu nr.38	Blindat branșament vechi	Berinde Ghe, Herbil, Moda	Buldoexcavator OR299 Basculantă 98RAO
Sing.Scheiner	M.I.Averescu nr.13 Bl.13	Cămin dezafectat - umplut cu balastru	Toroc, Doroghi	Basculantă 23CAO

**IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Laza	Bradului/Jakai Mor	Reparat hidrant suprateran	Mesaroș, Balasz, Goina, Szasz	
Ing.Laza	Gheorghe Țițeica/Aviatorilor	Manevrat hidrant pentru spălare	Chereji V.	
Ms.Pop	Academiei/Moscovei	Montat hidrant subteran DN80	Chișe, Madaș, Luncan	Basculantă 23CAO
Ms.Pop	Prunilor, Cireșilor	Verificat vane și hidranți	Todor, Borbei	

**V.LUCRĂRI DE :**

- a) **INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE**
- b) **BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE**
- c) **REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

## VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
		Refacere cu beton	Beton C18/22,5		

## VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE
- b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE
- c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj

## VIII. LUCRĂRI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURĂRII CONDIȚIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing.Scheiner	SH110 – Italiană Bl.Z1 Sc.B	Executat instalație de spălare	Urdea D., Szekely G.	
Sing.Scheiner	SH112 – Transilvaniei Bl.K1 Sc.B	Executat instalație de spălare	Biro, Curtu	
Sing.Scheiner	SH611 – Doina Bl.D75	Executat instalație de spălare	Biro, Urdea D.	
Ing.Laza	Horea nr.11/A	Măsurat presiune	Binșelean	

## SECTOR CONTORIZARE

### **PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -27-01-2015**

#### **Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh, Miclaus Fl**

Str. S.Stefan nr. 25/1-25/7

Str. Teiului nr. 21

Str. Albacului nr. 2-10

Str. Ronald Regan nr. 10-20

#### **Echipa- BH-26-CAO-Czegenyi Feri, Dimoftiou Adi**

Str.Cercului nr. 7-11

Str. Graurilor nr. 13-21

Str. Muntele Gaina nr. 20-44

#### **Echipa BH-28-RAO- Purge Doru, Avram Gelu, Mihocas Fl**

Str. Garoafei nr. 1-10

Str. Sank Peterzburg nr. 23

Str. Crinului nr. 7/Aap 2

#### **Echipa BH-31-RAO-Dunca D-tru. Dimoftiu Cristi**

Str. Ec. Teodoroiu nr. 2-38

Str. Gh. Doja nr. 29-13

Str. G.Enescu nr. 25

Str. Michelangelo nr. 2-20

#### **Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Osvald Petru ,Kerekes Cs**

SH-849-523-606

#### **Echipa BH-17-CAO-Berinde Florin, Berinde Alex, Bungau Radu**

Sanmartin

Str. Olimpiadei nr. 16

Str. Nojoridului nr. 17-57

MM/GP