

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 07.06.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Clujului – Post Control	Montat cămin jumbo	Hodiș, Oniță	
Ing. Bîzgan	Str. Culegătorilor nr. 3	Reparat branșament	Paul, Varga	
Ing. Bîzgan	Str. Vâlcelelor nr. 18	Reparat branșament	Paul, Lingurar V., Varga, Ferar	Basculantă BH-98- RAO
Ms. Pop	Str. Paleului nr. 4/A	Reparat branșament.	Madaș, Dărăban, Luncan	
Ing. Laza	Str. Nojoridului FN	Reparat branșament	Chereji V., Moda, Goina	
Sing. Scheiner	Str. Cosminului Bl. RB30	Reparat branșament	Szekely G., Rotar, Torok, Doroghi	Buldoexcavator OR- 176, Basculantă BH-25-ROA

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Str. Gheorghe Țițeica	Verificat vane și hidranți	Mesaroș, Binșelean	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Constantin Brâncoveanu nr. 53, Rozmarinului nr. 2	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Chișe, Lingurar F, Borbei, Căuș, Berinde C.	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH- 23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE****b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE****c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Parc Octavian Goga	Reglat sistem irigație	Barabas, Molnar, Maga	
Sing. Scheiner	Str. Dragoș Voda – scuar	Reparat sistem irigație	Barabas, Molnar, Maga	
Sing. Scheiner	Str. Piața 22 Decembrie, Piața Ghiocelor	Verificare funcționare sistem irigare și cișmele publice	Avram, Urdea	

CALITATE:**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE****b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT****c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Ovidiu Densușeanu nr. 46F, N. Paganini/Biruinței, A. Vlahuță nr. 89, Piața Tineretului nr. 6, I. Hossu nr. 41, Olarilor nr. 20	Spălat rețea pe hidrant DN80 (06.06.2016)	Creț, Mălan, Hendrea, Herbil	
Ms. Pop	Str. Teatrului, Piața Ferdinand	Depistat pierderi	Todor	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -07-06-2016

Echipa BH-65-RAO-Berinde Alex,Mihocas Fl

Str.Raspantiilor nr. 2-16
Str. Soarelui nr. 1-17

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Dimoftiu Adi

Str. Louis Pasteur nr. 60-70

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru,Bungau Radu

Santandrei-Nojorid Str. Corneliu Coposu nr. 2
Str. Alex Roman nr. 11

Echipa BH-31-RAO- Dunca D-tru , Dimoftiu Cristi

Str . Paleului nr. 4/A-20 Str. Tr.Mosoiu nr. 7
Str. Avantului nr. 23 Str. Paltinului nr. 2-10

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh,Osvald Petru

Str. Fluturilor nr. 2-18
Str. Lebedei nr. 1-57

Echipa BH-17-CAO –Berinde Florin,,Nagyi David

Sanmartin
Str. Depoului nr. 38-41
Str. D.Anghel nr. 20-35