

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 16.06.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Caișilor/Aurel Ciupe	Reparat C.P. DN50	Hodiș, Paul, Oros	

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Libertății-DSP	Reparat branșament	Hodiș, Paul, Ferar, Lingurar V.	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-25-ROA
Ms. Pop	Str. Tarcăului nr. 7	Reparat branșament (15.06.2016)	Mălan, Varga, Todor	
Ms. Pop	Str. Parcul Traian nr. 15	Reparat branșament	Creț, Oniță, Hendrea	
Sing. Scheiner	Str. Daliei FN	Reparat branșament	Chereji, Moda, Gavriș	Buldoexcavator OR-299

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Postăvarului nr. 11	Reparat hidrant subteran DN80	Chișe, Madaș, Borbei, Luncan	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Rozmarinului/	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Filip, Oros,	Buldoexcavator

	Olimpiadei			Berinde C., Căuș	OR-2176, Basculantă BH- 98-RAO, BH- 23-CAO
--	------------	--	--	---------------------	---

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Ogorului/Calea Aradului	Executat branșament sistem irigare	Mesaroș, Szasz, Goina	
Sing. Scheiner	Parc Mihai Viteazu	Reparat sistem irigare	Barabas, Molnar, Biro	
Sing. Scheiner	Str. Dragoș Vodă - scuar	Montat filtru pt. sistem irigare	Szekely G., Urdea, Rotar	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Coriolan Hora	Spălat rețea pe golitor	Megyeși	
Sing. Scheiner	Str. Henrik Ibsen, Buzăului, Copacilor, Clopoșeilor	Verificat rețele	Binșelean	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -16-06-2016

Echipa BH-65-RAO-Berinde A,Nagy

Str Jiului nr 2-17

Str Oituz nr 3-11

Echipa BH- 26-RAO Dimoftiu A,Czegenyi

Str Culegatorilor nr 5-18

Str Sofiei nr 3-27

Str Louis Pasteur nr 72-121

Echipa BH-28-RAO-,,Purge.Bungau

Str Fagetului nr 3-11

Str Valea Drganului nr 4-19

Str Murelor nr 2-9

Echipa BH-31-RAO –,Dunca,Dimoftiu C

Str Bolintineanu nr 21

Str Caisilor nr 7-31

Str Negoifului nr 6

Echipa BH-74-RAO-.Mladin Osvald

SH.101

Nojorid

Santandrei

Echipa BH-17-CAO-Berinde Fl,Mihocas

Str Sanmartin

Str Facliei nr 29

Str T Vladimirescu nr 27

Str D Zamfirescu 3