

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 13.12.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Bîzgan	Feleacului nr.9	Reparat C.P.DN150 - continuare	Creț, Oros, Bradea, Ferar	

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing.Bîzgan	Gheorghe Doja nr.99	Reparat branșament	Paul, Varga, Lingurar V.	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-98-RAO
Ing.Bîzgan	Adevărului nr.29/D, 26, 26/A, 26/J	Căutat și ridicat la cotă cutii concesie	Hodiș, Dărăban, Chișe, Chereji E., Szekely V.	
Ing.Laza	Hațegului nr.103	Reparat branșament	Szasz, Chereji V.	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

VI. INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing.Bîzgan	Ștefan cel mare nr.36	Blindat branșament	Madaș, Todor, Lingurar Fl., Căuș	Buldoexcavator OR-300,Basculantă BH-25-ROA
Ing.Bîzgan	Adevărului nr.29/D, 26, 26/A, 26/J	Căutat și ridicat la cotă cutii concesie	Hodiș, Dărăban, Chișe, Chereji E., Szekely V.	
Ing.Bîzgan	Margaretei nr.41	Rebranșare imobil	Hodișan, Hendrea, Onița	
Ing.Laza	C-tin Tănase nr.3	Blindat branșament	Nagy, Balasz, Moda	

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
		Refacere cu beton	Beton C18/22,5		

		Refacere cu beton	Beton C18/22,5		
--	--	-------------------	----------------	--	--

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**
b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE
c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing.Laza	O.Densușeanu/Calea Sântandreiului	Montat cămin contor și refacere cu pământ	Gavriș, Goina, Goga	Buldoexcavator OR-176, Basculantă BH-23-CAO

CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**
b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT
c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing.Laza	Atelierelor	Verificat rețea	Mesaroș	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 13-12-2016

Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh, Miclaus Fl

Str. Alex Sahia 40-50
Str. I.C.Bratianu nr. 10/A

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Mihocas Fl

Str. Padurilor nr. 1-20
Str. Navigatorilor nr. 2-22

Echipa BH-28-RAO-GhentP,BerindeAlex

Str. Artarilor 20-66

Echipa BH-31-RAO-DuncaD-tru, Avram Gelu

Str. Viilor nr. 3/A
Str. Iuliu Maniu nr. 15-21

Echipa BH-74-RAO-Nagyi David.OsvaldP

Str. Mestesugarilor nr. 47-67

Echipa BH-17-CAO –Berinde Fl,Bungau Radu

Sanmartin
Str. Barcaului nr. 70-100