

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 24.02.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Lacrimioarelor nr. 15	Reparat branșament	Madaș, Dărăban, Luncan	
Sing. Scheiner	Str. Bacăului nr. 36	Reparat branșament	Mesaroș, Gavriș	
Sing. Scheiner	Str. Nojoridului nr. 80	Identificare branșament	Berinde Ghe., Nagy	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Războieni nr. 6	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Jurcă, Ferar, Lingurar V.	Basculantă BH-23-CAO
Ms. Pop	Str. Zimbrului nr. 20, Johann Strauss nr. 7, Franz Joseph Haydn nr. 39, Matei Corvin nr. 263, Principatele Unite – Banc Post	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Raț, Chereji E., Berinde C., Căuș S.	Buldoexcavator OR-300, Basculantă BH-23-CAO
Sing. Scheiner	Str. Mihail Kogălniceanu	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Moda, Balazs,	Basculantă BH-

	nr. 10, Costaforu nr. 18, Cloșca nr. 58, Plugarilor nr. 23, Narciselor nr. 13			Szasz, Goinea	25-ROA
--	---	--	--	---------------	--------

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Posada – Atelier	Reparat cișmele pentru punerea în funcțiune	Doroghi, Avram, Biro	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Andrei Mureșan nr. 2	Montat sifon in pardoseală	Paul, Hodiș, Oros	
Ing. Bîzgan	Str. Petre Țuțea nr. 28 ap. 2	Măsurat presiune	Creț, Filip	
Ing. Bîzgan	Str. Andrei Mureșan nr. 2 – Atelier	Reparat indicatoare rutiere	Hodișan, Hendre, Oniță	
Sing. Scheiner	Str. Piteștilor nr. 23/A	Verificat rețele	Chereji V.	
Sing. Scheiner	Str. Milcovului Bl. PB19, Transilvaniei Bl. B45, Mehedinți Bl. RB21	Spălări rețele secundare	Szekely G., Torok, Rotar	
Sing. Scheiner	Str. Traian Lalescu Bl. PC2, Flamarion Bl. PB11, Milcovului Bl. PC2, PB9	Spălări rețele secundare	Urdea, Maga, Dubovan	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -24-02-2016

Echipa BH-65-RAO-CiontosGh,Miclaus FI

Str. Eftimie Murgu nr. 43/9
Str. ILCaragiale nr. 3

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Dimoftiu Adi

Str. Padurii nr. 1-17
Str. Matei Corvin nr. 80-90

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru,Mihocas FI,Nagyi David - BerindeAlex,Avram Gelu

Str. I.Ratiu nr. 3-24
Str. Jimboliei nr. 20-27

Echipa BH-31-RAO-Dunca D-tru, Dimoftiu Cristi

Str. Abrudului nr. 8
Str. Calea Borsului

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh,Osvald Petru

SH-913-840

Echipa BH-17-CAO- Berinde Florin ,Bungau Radu

Sanmartin
Str. Calea Borsului