

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 15.01.2016
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Codrilor – Aqua Park	Reparat C.P. DN 150	Hodiș M, Onița , Hendrea, Creț	Buldoexcavator OR2144 ,Basculantă BH-98-RAO

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Crivățului, nr. 8	Reparat branșament	Szekely, Borbei	
Sing. Scheiner	Str. Italiană	Verificat branșament	Biro, Urdea	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Parc 1 Decembrie – Casa de Cultură	Verificat hidrant subteran	Paul G, Jurcă P	
Ing. Laza	Arțarilor/Alexandru Sahia	Reparat hidran suprateran	Binșelean , Berinde Ghe.	
Sing. Scheiner	Str. Macieșului	Montat capace hidrant subteran	Domocoș, Lakatos	
Sing. Scheiner	Str. Borsecului Bl. X18	Ridicat la cota cutie concesie	Rotar, Torok, Ursu	Buldoexcavator OR176, Basculantă BH-25-ROA

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Dornei nr. 11, George	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Raț, Luncan,	Basculantă BH-

	Enescu nr. 40, Constanței nr. 24, Călărașilor nr. 29A, Vasile Cârlova nr. 28			Oros, Lingurar V, Varga	23-CAO
Ing. Laza	Str. Alexandru Vlahuță, nr. 59	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Gavriș, Balazs, Berinde Ghe.	
Sing. Scheiner	Str. Borsecului Bl. X18	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Rotar, Torok, Ursu	

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Laza	Str. Coriolan Hora, nr. 83 (14.01.2016)	Măsurat presiune 3.4 atm	Borșa, Megyesi	
Ing. Laza	Str. Tribunalului, nr. 4 (14.01.2016)	Spălat rețea pe hidrant	Borșa, Megyesi	
Sing. Scheiner	Str. Aluminei Bl. B37, Carpați Bl. AN35, Dacia Bl. AN51	Executat instalatie de spălare + spălare (9:30-13:00)	Doroghi, Szekely, Dubovan, Maga	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -15-01-2016

Echipa BH-65-RAO-CiontosGh,Miclaus Fl ,Nagy David

Str. Ciucului nr. 3-7 Str. Card.Todea nr. 1-11
Str. N.Filimon nr. 1-11

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Dimoftiu Adi

Str. Matei Corvin nr. 40-48

**Echipa BH-28-RAO-Purge Doru,Mihocas Fl
- BerindeAlex,Avram Gelu**

Fughiu
Str. Matei Corvin nr. 20-28

Echipa BH-31-RAO-Dunca D-tru, Dimoftiu Cristi

Str .Nordului nr. 1-19
Str. Crivatului nr. 10-20

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh,Osvald Petru

Cart. Grigorescu
SH-604-513-872

Echipa BH-17-CAO- Berinde Florin ,Bungau Radu

Sanmartin
Str. Cimbrului nr. 1-10