

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 18.01.2016**  
**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

| MAISTRU | ADRESA | TIPUL INTERVENȚIEI | Personal de execuție | Utilaj |
|---------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|         |        |                    |                      |        |

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

| MAISTRU | ADRESA | TIPUL INTERVENȚIEI | Personal de execuție | Utilaj |
|---------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|         |        |                    |                      |        |

**III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE**

| MAISTRU        | ADRESA                                | TIPUL INTERVENȚIEI   | Personal de execuție      | Utilaj |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| Ms. Pop        | Str. Iasomniei, nr. 4                 | Reparat branșament   | Madaș I, Lingurar F       |        |
| Ms. Pop        | Str. Cramei, nr. 12                   | Reparat branșament   | Chișe, Luncan, T, Dărăban |        |
| Ing. Laza      | Str. Adevărului, nr. 38B (17.01.2016) | Reparat branșament   | Chereji V, Herbil , Goina |        |
| Sing. Scheiner | Str. Italiana                         | Verificat branșament | Biro, Urdea F             |        |

**IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU**

| MAISTRU        | ADRESA                                  | TIPUL SI DIAM. HIDRANT           | Personal de execuție | Utilaj                                    |
|----------------|---|----------------------------------|----------------------|---|
| Ing. Bîzgan    | Parc 1 Decembrie – Casa de Cultură      | Verificat hidrant subteran       | Hodiș M, Filip A     |   |
| Ing. Laza      | Str. Munteniei/Ghioceilor               | Reparat hidran suprateran        | Nagy, Herbil, Goina  |   |
| Sing. Scheiner | Str. Episcop Nicolae Popovici, Bl. PB77 | Reparat hidrant suprateran DN80  | Torok, Ursu, Maga    | Buldoexcavator OR176, Basculantă BH-25ROA |
| Sing. Scheiner | Str. Macieșului                         | Montat capace hidrant suprateran | Domocoș, Lakatos     |   |

**V.LUCRĂRI DE :**

**A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE**

**b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE**

**c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI**

| MAISTRU | ADRESA | TIPUL INTERVENȚIEI | Personalul de execuție | Utilaj |
|---------|--------|--------------------|------------------------|--------|
|         |        |                    |                        |        |

**VI. LUCRĂRI DE REFACERE**

| MAISTRU     | ADRESA              | TIPUL INTERVENȚIEI | MATERIALUL CU CARE SE FACE | PERSONAL DE EXECUȚIE | Utilaj         |
|-------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Ing. Bîzgan | Str. Ogorului-Metro | Refacere cu balast | Balast                     | Onița, Oros,         | Basculantă BH- |

|             |                              |                    |        |                        |        |
|-------------|------------------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|
|             |                              |                    |        | Hodișan                | 23-CAO |
| Ing. Bîzgan | Str. Constructorilor, nr. 10 | Refacere cu balast | Balast | Ferar T,<br>Lingurar V |        |
|             |                              |                    |        |                        |        |

**VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

**a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**

**b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE**

**c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

| MAISTRU | ADRESA | TIPUL INTERVENTIEI | Personalul de executie | Utilaj |
|---------|--------|--------------------|------------------------|--------|
|         |        |                    |                        |        |

**CALITATE:**

**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**

**b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**

**c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

| MAISTRU        | ADRESA  | TIPUL INTERVENTIEI                          | Personalul de executie              | Utilaj |
|----------------|---|---|-------------------------------------|--------|
| Ing. Bîzgan    | Str. Sofiei   | Depistat pierderi                           | Jurca P, Varga T                    |        |
| Sing. Scheiner | Str. Aluminei Bl. B45, Traian<br>Grozavescu Bl. PB83, PC77 –<br>SH126 | Executat instalatie de<br>spălare + spălare | Doroghi, Rotar,<br>Szekely. Dubovan |        |

## **SECTOR CONTORIZARE**

**PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -18-01-2016**

**Echipa BH-65-RAO-CiontosGh,Miclaus Fl ,Nagy David**

Str. Matei Corvin nr. 1-25

**Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Dimoftiu Adi**

Str. Matei Corvin nr. 25-45

**Echipa BH-28-RAO-Purge Doru,Mihocas Fl  
- BerindeAlex,Avram Gelu**

Str. Matei Corvin nr. 45-55

**Echipa BH-31-RAO-Dunca D-tru, Dimoftiu Cristi**

Str .Matei Corvin nr. 55-70

**Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh,Osvald Petru**

SH-513-512-863

Str. Card.Iuliu Hossu nr. 39

**Echipa BH-17-CAO- Berinde Florin ,Bungau Radu**

Sanmartin

Str. Matei Corvin nr. 70-88

Str. Vamii nr. 1-11