

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 18.07.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Ogorului – Metrou	Reparat C.P. DN110 (15.07.2016)	Filip, Chereji E., Rotar	

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. C. Noica Bl. PB2 sc. B	Reparat branșament (16.07.2016)	Chișe, Madaș, Borbei	
Ms. Pop	Str. Ghe. Doja nr. 60	Reparat branșament (16.07.2016)	Madaș, Todor, Filip	
Ms. Pop	Str. M. Eminescu nr. 71	Deviat branșament	Chișe, Dărăban	
Ing. Laza	Str. M. Kogălniceanu nr. 7	Montat cămin contor	Berinde Ghe., Herbil, Moda	Basculantă BH-25- ROA
Ing. Laza	Str. Argeșului nr. 16/A	Reparat branșament (15.07.2016)	Nagy, Gavriș	
Ing. Laza	Str. Ceyrat FN	Executat branșament pt. organizare șantier	Gavriș, Nagy	Buldoexcavator OR-299

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Ghe. Doja nr. 60, 98, Parc Petofi nr. 6	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Oros, Ferar, Lingurar V., Raț	Buldoexcavator OR-176 ,Basculantă BH-23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE****b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE****c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Laza (inst. Biro)	Parc Padiș, O. Goga	Verificat sistem irigații	Barabas, Maga, Molnar	
Ing. Laza (inst. Biro)	Parc Magnolia	Curățat fântână arteziană	Avram	
Ing. Laza (inst. Biro)	Parc M. Viteazu	Spălat fântână arteziană	Torok, Szekely G., Biro	

CALITATE:**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE****b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT****c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Podgoria FN	Reparat reductor presiune	Hodiș, Creț, Oniță	
Ms. Pop	Str. Alexandru Pele nr. 19	Spălat rețea pe golitor DN63 (15.07.2016)	Filip, Rotar Chereji E.,	
Ing. Laza	Str. Sucevei/C. Tănase	Verificat rețele	Binșlean	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -18-07-2016

Echipa BH-65-RAO-Ciontos.Miclaus

Str Petre Tutea nr 1/A
Str Adevarului nr 20-31
Str Fagarasului nr 90
Str Apateului nr 14

Echipa BH- 26-RAO Dimoftiu A,Czegenyi

Str Louis Pasteur nr 21-37
Str Sofiei nr 11-29

Echipa BH-28-RAO-Purge. Avram.

Podgoria nr 17-59
Str Bartok Bela nr 12/B
Osorhei

Echipa BH-31-RAO –,Dunca,Dimoftiu C

Str Caisilor nr 9-24
Str izvorului nr 49-73
Str Calimanestilor nr 3-7

Echipa BH-74-RAO-Mladin .Osvald.

SH 105.511
Ster Barcaului -magazie
Grigorescu

Echipa BH-17-CAO-Berinde Al,.Mihocas

Sanmartin