

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 11.11.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Margaretei nr. 24	Reparat branșament	Paul, Oniță, Hendrea	
Ms. Pop	Str. Bucegi nr. 5	Reparat branșament	Szekely V., Căuș, Lingurar Fl.	Basculantă BH-98- RAO
Sing. Scheiner	Str. Pandurilor nr. 18	Reparat branșament (10.11.2016)	Szekely V., Molnar	
Sing. Scheiner	Str. Furnicii nr. 10/A	Reparat branșament	Borșa, Chereji V.	
Sing. Scheiner	Str. Salcânilor PB138	Reparat branșament	Rotar, Bodi, Avram	Buldoexcavator OR-176

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Podgoria	Verificat vane și hidranți	Hodișan	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Bihorului nr. 14, Clujului nr. 84, Târnavelor nr. 13, Micșunelelor nr. 14	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Borbei, Chișe, Oros, Lup	Basculantă BH- 23-CAO
Sing. Scheiner	Str. Cuza Vodă nr. 63, Tuberozelor nr. 11, Sucevei nr. 32	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Szasz, Balazs	Basculantă BH- 23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Parc Onisifor Ghibu	Montat capac cămin cișmea	Biro, Doroghi	
Sing. Scheiner	Str. Nojoridului/ Nojoridului 1	Executat branșament pentru irigat spații verzi	Berinde Ghe., Megyeși, Mesaroș	
Sing. Scheiner	Str. Dragoș Vodă – scuar	Golit sistem irigare	Barabas, Dubovan	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Vasile Pârvan	Ridicat la cotă țije și cutii concesie	Nagy, Gavriș	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 11-11-2016

Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh, Miclaus Fl

Str. Tepes Voda nr.; 2/B-16

Str. Gh.Doja nr. 1-180

Str. Traian Goga nr. 23/I

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Dimoftiu Adi

Str.Cheile Turzii nr. 1/1-17

Str. Navodarilor nr. 2-20

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru ,Mihocas Fl

Str. Matei Corvin nr. 1-210

Str. Gh.Doja nr. 1-180

Echipa BH-31-RAO- CioaraFl , Dimoftiu Cristi

Str. Cincent Van Gogh nr. 2-12

Str. CaleaClujului nr. 26-66

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh.Nagyi David

Cart.Grigorescu

SH-826-101

Echipa BH-17-CAO –Berinde Fl ,Berinde Alex

Sanmartin

Str. Gh.Pitut nr. 1

Str. Gh.Doja nr. 30-51