

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 28.10.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bizgan	Str. Borșului nr. 23/A	Reparat branșament (27.10.2016)	Hodiș, Paul, Mălan	
Ing. Bizgan	Str. Olteniei nr. 58	Reparat branșament	Creț, Filip, Hendrea, Oniță	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-98- RAO
Ing. Bizgan	Str. Valea Drăganului nr. 5/A	Reparat branșament	Szekely V., Luncan, Borbei, Oros	
Ing. Bizgan	Str. Morii nr. 53	Reparat branșament	Hodișan, Ferar, Varga, Lup	Basculantă BH-23- CAO
Ing. Bizgan	Str. Nistrului nr. 17	Reparat branșament	Chereji E., Căuș, Lingurar Fl	
Ing. Bizgan	Str. Roșiorilor nr. 1	Reparat branșament	Madaș, Dărăban, Lingurar V.	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Str. Nojoridului	Verificat vane și hidranți	Binșean, Berinde Ghe.	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Laza	Str. Nicolae Bolcaș/ Aviatorilor	Executat branșament pentru sistem irigare spații verzi	Nagy, Goga, Moda, Szasz	Buldoexcavator OR-300, Basculantă BH-25-ROA
Ing. Laza (inst. Biro)	Parc Bălcescu	Demontat cișmele	Barabas, Maga, Rotar	
Ing. Laza (inst. Biro)	Parc CAO	Spălat fântână arteziană și demontat diuze	Szekely G., Molnar, Bodiu	
Ing. Laza (inst. Biro)	Parc Magnoliei	Spălat și oprit fântână arteziană	Barabas, Maga, Biro	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bizgan	Str. Piața Creangă	Verificat branșamente	Chișe, Bradea	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 28-10-2016

Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh, Miclaus Fl

Santandrei-Livada de Bihor- Nojorid-Les

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Dimoftiu Adi

Str. Pandurilor nr. 9-16

Str. J.Gutemberg nr. 1-17

Str. Ciobanului nr. 11-31

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru ,Bungau Radu

Str. Campului nr. 2-20

Osorhei

Str. Olarilor nr. 2-20

Echipa BH-31-RAO- Dunca D-tru , Dimoftiu Cristi

Cismele - Spatii verzi

Echipa BH-74-RAO-Nagyi David,Osvald Petru

SH-890-303

Cart.Grigorescu

Echipa BH-17-CAO –Berinde Fl ,Berinde Alex

Sanmartin

Str.Valea Draganului nr. 5/A

Str. I.C.Bratianu nr. 44