

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 07.09.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI		Utilaj
Ms. Pop	Str. Milcovului Bl. PB20	Reparat branșament (06.09.2016)	Mălan, Borșa, Lup	
Ms. Pop	Str. Robert Owen nr. 8	Reparat branșament	Madaș,Căuș,Lingurar F	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-98-RAO
Ms. Pop	Str. M. Eminescu	Deviat branșament	Chișe	
Ms. Pop	Str. Câmpului nr. 33	Reparat branșament	Hodiș, Hendrea, Oros	
Ing. Laza	Str. Armatei Romane nr. 10/Coziei	Reparat branșament	Berinde Ghe., Moda, Herbil, Gavriș	Buldoexcavator OR-299,Basculantă BH-25-ROA
Sing. Scheiner	Str. Italiană Bl. Y2 sc. C	Reparat branșament	Urdea, Rotar, Avram	Buldoexcavator OR-176

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Republicii/Parcul Traian	Reparat hidrant suprateran DN80	Paul, Lingurar V., Ferar	
Ing. Laza	Str. Vlădeasa, Armatei Române, Lucian Blaga, Calea Aradului, Blajovici	Verificat vane și hidranți	Binșelean, Mesaroș	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Hortenziei nr. 4	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Luncan, Chereji	Basculantă BH-23-CAO
Ing. Laza	Str. Nojoridului – Comodi	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Balazs, Goinea, Szasz	Basculantă BH-23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Parc Magnolia	Curățat fântână arteziană	Szekely G., Torok	
Sing. Scheiner	Str. Cele Trei Crișuri/Aleea Gojdu – sens giratoriu	Verificat sistem irigare	Molnar, Biro	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Cernăuțului nr. 3	Spălat rețea	Hendrea	
Ing. Laza	Str. Aleea Salca – Atelier	Reparat indicatoare rutiere	Nagy, Chereji V.	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -07-09-2016

Echipa BH-65-RAO-Ciontos.Miclaus

Str Brasovului nr 2-19
Str Nic Jiga nr 3-11
Cart Europa
Str Mioritei nr 1-29

Echipa BH- 26-RAO Czegenyi F,Dimoftiu A

Str Delfinului nr 1-24
Cartier Europa

Echipa BH-28-RAO-Purge. Mihocas

Str Aurel Vlaicu nr 7
Str Cart Europa

Echipa BH-31-RAO –,Dunca,Avram G

Str Cartier Europa
D. Zamfirescu 5
Str Episc Sulyok Istvan nr 21
Str Prunilor nr 17

Echipa BH-74-RAO-Mladin .Osvald.

SH 871.844.111
Nojorid
Str Jules Vernr nr 5

Echipa BH-17-CAO-Berinde Al.,Bungau

Sanmartin
Cart Europa