

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 09.09.2016

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI		Utilaj
Ms. Pop	Str. Mioriței nr. 36	Reparat branșament	Chereji E., Lunca, Borbei	
Ms. Pop	Str. Călimăneștilor nr. 44	Reparat branșament	Hodișan, Oros, Hendrea	Buldoexcavator OR-299, Basculantă BH-25-ROA
Ms. Pop	Str. Podgoria nr. 36	Reparat branșament (08.09.2016)	Mălan, Borșa, Lup	
Ms. Pop	Str. Tuberozelor nr. 13	Înlocuit robinet trecere cămin (08.09.2016)	Mălan, Borșa, Lup	
Ing. Laza	Str. Henrik Ibsen nr. 15/A	Reparat branșament	Mesaroș, Gavriș, Goina	Basculantă BH-23-CAO
Ing. Laza	Str. Tuberozelor nr. 13	Reparat branșament	Chereji V., Moda, Szasz	Basculantă BH-23-CAO

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Cartier Europa	Manevrat vane și hidranți	Binșelean	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Robert Owen nr. 8, Bihorului nr. 86	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Căuș, Ferar, Lingurar, Szekely V	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH- 98-RAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Parc 1 Decembrie	Spălat fântână arteziană	Urdea, Rotar, Avram	
Sing. Scheiner	Parc CAO	Spălat fântână arteziană	Szekely G., Torok	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Ciheiului Bl. D111	Decopertat cămin apometru	Biro, Molnar	
Sing. Scheiner	Str. Graurilor/R. Karoly	Eecutat confecții polietilenă	Doroghi, Rotar	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -09-09-2016

Echipa BH-65-RAO-Ciontos.Miclaus

Cart Europa

Echipa BH- 26-RAO Czegenyi F,Dimoftiu A

Cartier Europa

Str Margaretei nr 5-26

Echipa BH-28-RAO-Purge. Mihocas

Str Cart Europa

Echipa BH-31-RAO –,Dunca,Avram G

Str Cartier Europa

D. Zamfirescu 5

Echipa BH-74-RAO-Mladin .Osvald.

SH 111.115

Nojorid

Les

Livada

Echipa BH-17-CAO-Berinde Al.,Bungau

Sanmartin

Cart Europa