

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**

**în data de 12.09.2016**

**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

| MAISTRU | ADRESA | TIPUL INTERVENȚIEI | Personal de execuție | Utilaj |
|---------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|         |        |                    |                      |        |

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

| MAISTRU | ADRESA | TIPUL INTERVENȚIEI | Personal de execuție | Utilaj |
|---------|--------|--------------------|----------------------|--------|
|         |        |                    |                      |        |

**III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE**

| MAISTRU        | ADRESA                       | TIPUL INTERVENȚIEI              |  | Utilaj                                       |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Ing. Bizgan    | Str. Podgoria nr. 48/B       | Reparat branșament              | Filip, Hendrea, Oros                   | Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-98-RAO |
| Ms. Pop        | Str. George Barițiu nr. 4    | Reparat branșament (10.09.2016) | Szekely V., Berinde C., Borbei, Luncan |  |
| Ms. Pop        | Str. Mihai Eminescu          | Deviat branșamente              | Chișe, Căuș                            |  |
| Sing. Scheiner | Str. Călugăreni Bl. C2 sc. A | Reparat branșament              | Torok, Doroghi, Biro                   |  |

**IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU**

| MAISTRU        | ADRESA                            | TIPUL SI DIAM. HIDRANT          | Personal de execuție | Utilaj |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|
| Sing. Scheiner | Calea Borșului – sector Transport | Înlocuit hidrant subteran DN100 | Nagy, Gavriș         |        |

**V.LUCRĂRI DE :**

**A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE**

**b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE**

**c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI**

| MAISTRU | ADRESA | TIPUL INTERVENȚIEI | Personalul de execuție | Utilaj |
|---------|--------|--------------------|------------------------|--------|
|         |        |                    |                        |        |

**VI. LUCRĂRI DE REFACERE**

| MAISTRU     | ADRESA   | TIPUL INTERVENȚIEI | MATERIALUL CU CARE SE FACE | PERSONAL DE EXECUȚIE     | Utilaj               |
|-------------|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Ing. Bizgan | Str. Călimăneștilor nr. 44, Câmpului nr. 33, Războieni nr. 90, Luis Pasteur nr. 42/D | Refacere cu beton  | Beton C18/22,5             | Raț, Lup, Ferar, Hodișan | Basculantă BH-23-CAO |
| Ms. Pop     | Str. Mioriței nr. 36, George Barițiu nr. 4, Mioriței/Treboniu                        | Refacere cu beton  | Beton C18/22,5             | Raț, Borbei, Luncan      | Basculantă BH-23-CAO |

|                |  |                   |                |                       |                          |
|----------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                | Laurean  |                   |                |                       |                          |
| Sing. Scheiner | Str. Tuberozelor nr. 13,<br>Henrik Ibsen nr. 15/A,<br>Beiuşului nr. 26/A | Refacere cu beton | Beton C18/22,5 | Goina, Szasz,<br>Moda | Basculantă BH-<br>25-ROA |

**VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

**a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE**

**b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE**

**c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

| MAISTRU        | ADRESA                        | TIPUL INTERVENTIEI           | PERSONAL DE EXECUȚIE | Utilaj |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Sing. Scheiner | Parc Magnolia                 | Curățat fântână<br>arteziană | Urdea, Avram         |        |
| Sing. Scheiner | Str. Traian Lalescu – stadion | Reparat cișmea               | Rotar                |        |

**CALITATE:**

**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE**

**b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**

**c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

| MAISTRU        | ADRESA   | TIPUL INTERVENTIEI                         | Personalul de executie | Utilaj |
|----------------|--|--|------------------------|--------|
| Ms. Pop        | Str. Cireșilor nr. 63, Octavian<br>Goga nr. 33 | Spălat rețea pe hidrant<br>suprateran DN80 | Chișe, Mălan, Raț      |        |
| Sing. Scheiner | Str. Apateului nr. 58                          | Verificat branșament                       | Mesaroș, Balazs        |        |
| Sing. Scheiner | Str. Anghel Saligny                            | Verificat branșament                       | Bișnelean              |        |
| Sing. Scheiner | Cartier Europa                                 | Verificat branșamente                      | Borșa, Berinde Ghe.    |        |

## **SECTOR CONTORIZARE**

**PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -12-09-2016**

**Echipa BH-65-RAO-Ciontos.Miclaus**

Cart Europa

**Echipa BH- 26-RAO Czegenyi F,Dimoftiu A**

Cartier Europa

Str Margaretei nr 21-69

Str Faciei nr 62w

**Echipa BH-28-RAO-Purge. Mihocas**

Str Cart Europa

**Echipa BH-31-RAO –,Dunca,Avram G**

Str Cartier Europa

D. Zamfirescu 5

**Echipa BH-74-RAO-Mladin .Osvald.**

SH 111.115

Nojorid

Les

Livada

**Echipa BH-17-CAO-Berinde Al,.Bungau**

Sanmartin

Cart Europa