

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 31.05.2017

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Petofi Sandor nr. 10	Reparat vană Dn80	Szekely V., Madaș, Căuș, Lingurar Fl.	Buldoexcavator OR-300

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Podgoria nr. 96	Reparat branșament	Hodiș, Oniță, Hendrea	
Ms. Pop	Str. Milcovului nr. 27	Reparat branșament	Chișe, Luncan, Dărăban	Basculantă BH-25-ROA

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing. Laza	Str. Romes Flores/ Apateului	Reparat hidrant subteran Dn80	Berinde Ghe., Chereji V., Moda, Balazs	
Ing. Laza	Str. Cuza Vodă/ bradului	Reparat hidrant suprateran Dn100	Binșelean, Mesaroș, Goina, Szasz	
Ing. Laza (inst. Biro)	Piața Unirii	Montat hidrant portabil Dn100	Biro, Torok, Szekely G.	

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Căprioarei nr. 51, Gavril Muzicescu nr. 7	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Creț, Chereji E., Cyako, Varga	Basculantă BH-23-CAO

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a)INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE**c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Laza (inst. Biro)	Parc 1 Decembrie	Reparat sistem irigare	Molnar, Maga, Barabas	
Ing. Laza (inst. Biro)	Parc Magnolia	Spălat fântână arteziană	Rotar, Avram, Doroghi	
Ing. Laza (inst. Biro)	Piața Unirii	Curățat fântâni arteziene	Biro, Torok, Szekely G.	

CALITATE:**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE****b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT****c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Ogorului – Praktiker	Montat capac cămin vane (30.05.2017)	Czako, Bradea	
Ms. Pop	Str. Podgoria	Depistat pierderi	Paul, Ferar, Lingurar V.	
Ms. Pop	Str. Podgoria - Biserică	Căutat cămin vane	Paul, Ferar, Lingurar V.	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 30-05-2017

Echipa BH-65-RAO- Ciontos Gh,Miclus FI
- Avram Gelu, Bungau Radu

Santandrei

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Feri,Dimoftiu Adi
-Seichei Costi, Dunca D-tru

Str. Verii nr. 3-21
Str. Salcamilor nr. 2-26

Echipa BH-28-RAO-Purge Doru, Mihocas FI

Str. D.Zamfirescu nr. 3 Str.Barcaului nr. 90-100
Str. H.Ibsen nr. 1-94

Echipa BH-31-RAO-Nagyi David ,Dimoftiu Cristi

Str. M.Eminescu nr. 23 Str. Delavrancea nr. 33
Str. Primariei nr. 27

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh.Osvald P

Cart.Grigorescu
Nojorid-Les-Livada

Echipa BH-17-CAO –Berinde FI,Berinde Alex

Sanmartin
Str. Traian Blajovici nr. 1