

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 14.03.2017

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Piața Libertății/Aurel Lazăr	Reparat C.P. Dn100 Azbo	Paul, Bradea, Oros, Ferar	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-98-RAO

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Vâlcelelor nr. 12	Reparat branșament	Creț, Filip, Varga, Lingurar V.	Buldoexcavator OR-299, Basculantă BH-25-ROA
Ms. Pop	Str. Paleului nr. 2/S	Reparat branșament	Madaș, Szekely V., Todor	
Sing. Scheiner	Str. Lisabonei bl. PC52	Reparat branșament	Molnar, Szekely G., Torok	
Sing. Scheiner	Str. Lisabonei bl. PB51	Reparat branșament	Molnar, Szekely G., Torok	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Călărășilor nr. 40, Vagonului nr. 8	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Raț, Dărăban, Lingurar F., Berinde C.	Buldoexcavator OR-176, Basculantă BH-23-CAO
Ing. Laza	Str. Anatole France nr. 18	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Goga,, Goina,	Basculantă BH-

				Szasz	23-CAO
--	--	--	--	-------	--------

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Aleea Posada – Atelier	Reparat diuze	Avram, Barabas	
Sing. Scheiner	Parc Magnolia	Curățat și spălat fântână arteziană	Maga, Bodi, Biro	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Juhasz Gyula	Spălat rețea	Hodiș, Oniță	
Ing. Bîzgan	Str. Liliacului	Verificat rețea	Hodiș, Oniță	
Ms. Pop	Str. Călărașilor/ Retezatului	Ridicat la cotă 2 cutii vane	Raț, Dărăban, Lingurar F., Berinde C.	
Ing. Laza	Str. Făgărașului	Verificat rețea	Berinde C., Chereji V.	
Ing. Laza	Str. Traian Goga nr. 21/E, Piața Bobârnei, Ovidiu Densușeanu, Coriolan Hora, Ștefan Octavian Iosif	Spălat rețele pe hidranți și golitoare	Binșelean, Nagy	
Sing. Scheiner	Str. George A. Petre nr. 6, Principatele Unite nr. 72, Constructorilor mnr. 25, Juhasz Gyula nr. 36	Spălat rețele (13.03.2017)	Mălan, Megyeși, Rotar, Dubovan	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -14-03-2017

Echipa BH-65-RAO-

Ciontos.Miclaus,Avram,Bungau

Varciorog

Tileagd

Fasca

Echipa BH- 26-RAO Czegenyi F,Dimoftiu

ACosti.Nagyi

Str Calea bihorului nr 53-94

Str Ceahlaului nr 7-11

Str Juhasz Gyula nr 15

Echipa BH-28-RAO-Purge. Mihocas,Dimoftiu

A.Dunca

Osorhei

Cheriu

Felcheriu

Echipa BH-31-RAO –SERVICE

Echipa BH-74-RAO-Mladin .Osvald.

SH-133.115.514

Str G.M.Samarineanu 25

Echipa BH-17-CAO-Berinde Al,.Berinde Fl

Str Barcaului nr 110

Sanmartin

Cihei

Betfia

Str D Zamfirescu nr 3