

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 21.08.2018
SECTOR REȚELE APĂ

II.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Nicolae Beldiceanu nr. 38	Reparat branșament	Hodis, Varga, Ferar	
Ing. Bîzgan	Str. Sofiei nr. 38	Reparat branșament (20.08.2018)	Malan, Borsa	
Ing. Bîzgan	Str. Rozelor nr. 15	Reparat branșament	Bradea, Hendrea, Onita	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-25- ROA
Ing. Bîzgan	Str. Viilor nr. 2	Reparat branșament	Chereji E., Caus, Luncan	Buldoexcavator OR-300, BH-98- RAO
Sing. Scheiner	Str. Bradului nr. 30	Reparat branșament	Mesaros, Gavris, Goina	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Liviu CHEREGI	Str. Episcop Ioan Alexi, Gen. D. Praporgescu, Gheorghe Dima, Lucretia Suciu	Revizie hidranti	Domocoș, Lakatos	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ing. Bizgan	Str. Andersen nr. 10/B	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Szekely V.,	Basculantă BH-

				Linugar V., Berinde C.	23-CAO
--	--	--	--	---------------------------	--------

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Moldovei/Transilvaniei	Executat bransament sistem irigare	Szasz, Gavris, Goina, Nagy	Buldoexcavator OR-366, BH-97-RAO
Sing. Scheiner	Parc 1 Decembrie	Reglat duze fantana arteziana	Barabas, Maga	
Sing. Scheiner	Parc CAO	Spalat fantana arteziana	Avram, Molnar, Rotar	
Sing. Scheiner	Parc Salca, Dragos Voda-scuar	Reparat sistem irigare	Maga Molnar	
Sing. Scheiner	Parc Magnolia	Reparat cismea publica	Rotar	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bizgan	Str. Ogorului	Masurat presiune (20.08.2018)	Borsa, Malan	
Ing. Bizgan	Str. Splaiul Crisanei bl. C11, Aleea Strandului – Hotel Continental, Fabian Imre	Spalat retea (20.08.2018)	Malan, Borsa	
Sing. Scheiner	Str. Republicii nr. 83	Ridicat la cota capac camin	Doroghi, Dubovan	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 21-08-2018

Echipa BH -65- RAO-Avram Gelu,Miclaus Gh

Blocuri
Str. Petre Carp nr. 20

Str. P-ta 1 Dec nr. 1
Str. Calea Borsului nr 1

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Ferii ,Dimoftiu Adi

Str .Narciselor nr. 1-12
Str. Timotei Cipariu nr. 1-20
Str. Romer Floris nr. 1-15

Str. Emil Racovita nr. 19
Str. Sucevei nr. 50-66

Echipa BH-28-RAO -Purge Doru,Mihocas Fl

Str. Betheem Gabor nr. 1-22
Str. Visinilor nr. 1-15

Str. Parcului nr. 6

hipa BH-31-RAO - Dunca D-tru , Berinde Alex

Str. Cuza Voda nr. 1-78
Str. Primariei nr. 1-89

Echipa BH-74-RAO- Mladin Gh.Osvald Petru

Blocuri

Echipa BH-17-CAO – Berinde Fl , Bungau Radu

Str. Barcaului –Magazie

Str. D.Zamfirescu nr. 3

Sanmartin