

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 27.08.2018
SECTOR REȚELE APĂ

II.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Mircea Eliade nr. 11	Reparat C.P. Dn100	Hodișan, Oros, Lup	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-25-ROA
Ms. Pop	Str. Roman Ciorogariu nr. 10	Reparat C.P. Dn100 (25.08.2018)	Chișe, Szekely V., Luncan, Căuș	
Ms. Pop	Str. Roman Ciorogariu nr. 10	Reparat C.P. Dn100 (26.08.2018)	Mălan, Berinde C., Szekely V.	

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Războieni nr. 16	Reparat branșament	Bradea, Varga	
Ing. Bîzgan	Str. B. Șt. Delavrancea nr. 15	Reparat branșament	Hodiș, Hendrea, Onița	Basculantă BH-97-RAO
Ing. Bîzgan	Str. Podgoria nr. 5/A	Reparat branșament	Filip, Lingurar V., Ferar	
Ms. Pop	Str. Padurii nr. 3	Reparat branșament (24.08.2018)	Mălan, Borsa, Lup	
Ms. Pop	Str. Aviatorilor nr. 68/A	Reparat branșament (24.08.2018)	Mălan, Borsa, Lup	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Liviu CHEREGI	Comuna Girisu de Cris	Revizie hidranți	Domocoș, Lakatos	
Ms. Pop	Str. Ady Endre/Szigligeti Ede	Relocat hidrant suprateran	Chereji E., Luncan, Berinde C.	Buldoexcavator OR-176, Basculantă BH-23-CAO

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Nicolae Bălcescu bl. PB64	Refacere cu pământ	Pământ	Rotar, Molnar, Szekely G.	

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Piața Unirii, Parc Seleuș	Verificat și reparat sistem irigare	Barabas, Maga	
Sing. Scheiner	B-dul Dacia nr. 2	Reparat cișmea publică	Doroghi, Avram	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Rozmarinului, Olimpiadei, Sportului	Depistat pierderi	Szekely V.	
Ms. Pop	Str. Hațegului nr. 5, T. Cipariu nr. 12	Măsurat presiune (24.08.2018)	Mălan, Borsa, Lup	
Sing. Scheiner	Str. Nicolae Firu nr. 6	Spălat rețea	Berinde Ghe., Mesaroș	
Sing. Scheiner	Str. ghe. Costa-Foru bl. C9	Spălat rețea	Dubovan, Torok	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 27-08-2018

Echipa BH -65- RAO-Avram Gelu,Nagyi David

Blocuri

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Ferii ,Dimoftiu Adi

Str .Podgoria nr. 33-240

Str. Sucevei nr. 1-39

Str. Izvorului nr. 1-99

Echipa BH-28-RAO -Purge Doru,Mihocas Fl

Blocuri

Echipa BH-31-RAO - Dunca D-tru , Seichei Costi

Str. Calea Clujului nr. 1-280

Echipa BH-74-RAO- Mladin Gh.Osvald Petru

Blocuri

Echipa BH-17-CAO – Berinde Alex , Bungau Radu

Sanmartin

Str. D.Zamfirescu nr. 3

Str. Gurghiului nr. 1-33

Str. Barcaului-Magazie

Str. Aviatorilor nr. 1-57/B