

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 30.08.2018
SECTOR REȚELE APĂ

II.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Calea Clujului nr. 300	Reparat branșament	Filip, Ferar, Lingurar V	
Sing. Scheiner	Str. Thomas Morus nr. 25	Reparat branșament (29.08.2018)	Biro, Megyeși	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Liviu CHEREGI	Str. Depoului nr. 21	Reparat hidrant subteran Dn100	Bradea, Hodișan, Oros, Varga, Domocoș, Lakatos	
Ms. Pop	Str. Ady Endre/Szigligeti Ede	Înlocuit hidrant suprateran cu subteran	Cheregi E., Luncan, Căuș, Berinde C.	Buldoexcavator OR- 176, Basculantă BH- 97-RAO

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Depoului nr. 3, Viilor nr. 2	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Creț, Hendrea, Onița	Buldoexcavator OR-300, Basculantă BH- 23-CAO
Sing. Scheiner	Str. Ion Vidu nr. 6, Ion Vidu/Moșilor	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Goina, Goga, Moda, Szasz, Gavriș	Basculantă BH- 25-ROA

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE****b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FÂNTÂNI ARTEZIENE****c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Calea Borșului	Reparat sistem irigare	Barabas, Maga,	
Sing. Scheiner	Parc Magnolia	Spălat fântână arteziană	Avram, Dubovan, Molnar	
Sing. Scheiner	Moldovei bl. AN19	Executat branșament sistem irigare	Borsa, Mesaros, Balazs, Rotar	
Sing. Scheiner	Piața Magnolia	Reparat cișmea publică (29.08.2018)	Rotar	
Sing. Scheiner	Str. Republicii	Verificat și reglat sistem irigare	Szekely G., Torok	

CALITATE:**a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE****b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT****c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Mangaliei nr. 3, Republicii nr. 69	Măsurat presiune (29.08.2018)	Mălan, Biro, Megyeși	
Sing. Scheiner	Str. Ion Vidu, Coziei, Mimozei	Verificat rețele	Nagy, Berinde Ghe.	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 30-08-2018

Echipa BH -65- RAO-Avram Gelu,Nagyi David

Str. Filatov nr. 4	Str. Iederei nr. 34
Str. Violetelor nr. 1/A	Str. Camil Petrescu nr.19
Str. RimlerKarloly nr. 4	Str. Rozelor nr. 3/A
Str. Vasile Lucaciu nr. 1/A	Str. Salcamilor nr. 5/D
Str. C-tin Mille nr. 4	Str. Dambului nr. 1/A

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Ferii ,Dimoftiu Adi

Str .Ion Ghica nr. 3	Str. Gh.Doja nr. 1-300
Str. Muscatei nr. 6-13	Str. Podgoria nr. 1-51
Str. Tarcaului nr. 3-3/A	

Echipa BH-28-RAO -Purge Doru,Mihocas Fl

Blocuri	Str. Pacii nr. 1-27
Str. Valea Frumoasa nr. 1-54	

Echipa BH-31-RAO - Dunca D-tru , Seichei Costi

Str. Clujului nr. 1-280

Echipa BH-74-RAO- Mladin Gh.Osvald Petru

Blocuri
Str. I C Bratianu nr. 44

Echipa BH-17-CAO – Berinde Alex , Bungau Radu

Str.D.Zamfirescu nr. 3	Str. Veteranilor nr. 54
Str. Barcaului-Magazie	Str. Henrik Ibsen nr 24/A
Str. Pescarusului nr. 16	