

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 31.08.2018
SECTOR REȚELE APĂ

II.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ms. Pop	Str. Uzinelor – Parc Industrial III	Reparat branșament	Berinde C., Varga, Lingurar V.	
Ms. Pop	Str. Colinelor nr. 70/B	Reparat branșament	Hodișan	
Sing. Scheiner	Str. Bajor Andor nr. 14	Reparat branșament (30.08.2018)	Biro, Megyeși	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Liviu CHEREGI	Parc Industrial II	Reparat hidrant subteran Dn100	Domocoș, Lakatos	

V.LUCRĂRI DE :

A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE

b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Ms. Pop	Str. Rozmarinului/Pacii, Depoului nr. 21	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Creț, Hendrea, Onița, Căuș	Buldoexcavator OR-300, Basculantă BH-23-CAO, BH-97-RAO
Sing. Scheiner	Str. Ion Vidu nr. 6, Ion Vidu/Moșilor, Primăriei nr. 43, Beiușului nr. 26, Gen.L. Mociulsky/	Refacere cu beton	Beton C18/22,5	Goina, Goga, Moda, Szasz, Gavriș	Buldoexcavator OR-176, Basculantă BH-25-ROA

	Sucevei			
--	---------	--	--	--

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE

b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE

c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Str. Ogorului/Nojoridului, Nojoridului – Cidan	Reparat branșament sistem irigare	Nagy, Szasz, Gavriș	
Sing. Scheiner	Piața Unirii	Verificat, curățat fântâni arteziene	Dubovan	
Sing. Scheiner	Moldovei bl. AN19	Executat branșament sistem irigare	Mesaros, Avram, Rotar	
Sing. Scheiner	Str. Cele Trei Crișuri – turbogirație, Parc Adona, Parc 1 Decembrie	reparat sistem irigare	Maga, Molnar, Szekely G., Barabas	

CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Str. Luminiței, Colinelor	Depistat pierderi	Hodiș, Bradea, Szekely V., Chișe	
Sing. Scheiner	Str. Ivany Odon nr. 14	Adus la cotă RC	Nagy	
Sing. Scheiner	Str. Armatei Române/ Făgărașului	Decopertat cămin vane	Berinde Ghe.	
Sing. Scheiner	Str. N. Firu nr. 8, Coriolan Pop	Spălat rețele	Berinde Ghe.	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 31-08-2018

Echipa BH -65- RAO-Avram Gelu,Nagyi David

Str. Denis Doderot –Sigilari
Sarand

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Ferii ,Dimoftiu Adi

Str .Erou M Cosma nr. 7 Str. 1907 nr. 1-7
Str. Agricultorilor nr. 1-11 Str. Alex Hasas nr. 13

Echipa BH-28-RAO -Purge Doru,Mihocas Fl

Osorhei-Fughiu-Cheriu
Str. Betleem Gabor nr. 1-7

Echipa BH-31-RAO - Dunca D-tru , Seichei Costi

Str. Clujului nr. 1-280
Str. Sucevei nr. 1-78

Echipa BH-74-RAO- Mladin Gh.Osvald Petru

Nojorid-Les-Livada

Echipa BH-17-CAO – Berinde Alex , Bungau Radu

Str.D.Zamfirescu nr. 3 Str. Barcaului -Magazie
Str. Fagarasului nr. 94 Str. DinicuGolescu nr. 10
Str. Eftimie Murgu nr. 6