

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 03.09.2018
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj

III.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA BRANȘAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Bartok Bela nr. 10	Reparat branșament	Hodiș, Bradea, Hendrea, Onița	Buldoexcavator OR-2144, Basculantă BH-25-ROA
Ing. Bîzgan	Str. Nicolae Beldiceanu nr. 26/B	Reparat branșament	Filip, Varga	
Ing. Bîzgan	Str. Moliere nr. 5	Reparat branșament	Hodișan, Ferar	
Ms. Pop	Str. Luminiței nr. 5	Reparat branșament	Chișe, Căuș, Lingurar V	Buldoexcavator OR-176, Basculantă BH-23-CAO
Ms. Pop	Str. Szigligeti Ede/Ady Endre	Reparat branșament	Chereji E., Lingurar	
Ms. Pop	Str. Piersicilor nr. 5	Reparat branșament	Creț	
Ing. Laza	Str. Albacului/Ghe. Costa-Foru	Reparat branșament	Berinde Ghe., Moda, Gavriș	Basculantă BH-97-RAO
Sing. Scheiner	Str. Nicolae Firu nr. 3	Reparat branșament (01.09.2018)	Szekely G., Dubovan	
Sing. Scheiner	Str. O. Ghibu nr. 20 bl. X6 sc. C	Reparat branșament (01.09.2018)	Molnar, Avram	

IV.LUCRĂRI DE REPARAȚII LA HIDRANȚII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANT	Personal de execuție	Utilaj
Ing. Liviu CHEREGI	Parc Industrial II	Revizie hidranti	Domocoș, Lakatos	

V.LUCRĂRI DE :**A)INTERCALĂRI ROBINEȚI DE CONCESIE****b) BLINDĂRI DE BRANȘAMENTE****c) REPUNERE IN FUNCȚIUNE A BRANȘAMENTULUI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj

VI. LUCRĂRI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj

VII. LUCRĂRI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**a)INTREȚINERE, EXPLOATARE CIȘMELE PUBLICE****b) INTREȚINERE, EXPLOATARE FĂNTÂNI ARTEZIENE****c) INTREȚINERE, EXPLOATARE INSTALAȚII IRIGAT SPAȚII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	PERSONAL DE EXECUȚIE	Utilaj
Sing. Scheiner	Parc Mihai Viteazu	Verificat,curățat fântâni arteziene	Biro, Maga	
Sing. Scheiner	Str. D.Cantemir/S.Pușcariu	reparat sistem irigare	Szekely G., Dubovan	

CALITATE:**a)ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANȘARE****b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT****c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENȚIEI	Personalul de execuție	Utilaj
Ing. Bîzgan	Str. Graurilor nr. 54	Verificat branșament	Filip, Varga	
ing. Laza	Str. Aviatorilor nr.	Verificat branșament	Chereji V., Mesaroș	
Ing. Laza	Str. Ogorului/Aviatorilor	Inchis apa pt. intercalare rețele	Nagy, Goina	
Sing. Scheiner	Str. Nicolae Firu nr. 6, C-tin Tănase nr. 70, Coriolan Hora	Spălat rețele (01.09.2018)	Barabas, Rotar	
Sing. Scheiner	Str. Milcovului bl. PB78, Ștefan cel Mare bl. D67	Verificat cămin contor	Biro, Maga	

SECTOR CONTORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE – 03-09-2018

Echipa BH -65- RAO-Seichei Gosti,Nagyi David

Str. Olimpiadei nr. 1-56
Str. M.Kogalniceanu nr . 1-69

Echipa BH- 26-CAO –Czegenyi Ferii ,Dimoftiu Adi

Str .Apateului nr. 1-28
Str. Cimbrului nr. 1-56

Echipa BH-28-RAO -Purge Doru,Mihocas Fl

Blocuri

Echipa BH-31-RAO - Dunca D-tru , Dimoftiu Cristi

Str. Calea Clujului nr. 1-30
Str. Primariei nr. 1-69

Echipa BH-74-RAO- Mladin Gh.Osvald Petru

Blocuri

Echipa BH-17-CAO – Berinde Alex , Bungau Radu

Str.D.Zamfirescu nr. 3 Str. Barcaului -Magazie
Str. Filatov nr. 4/2-9 Str. Prunilor nr. 21
Str. Iederei nr. 34