

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 28.08.2012

SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms.Pop	Gheorghe Doja nr.92	Rep.c.p.Dn100	Paul, Ferar Tr., Lingurar V.	Buldoexcavator Basculanta
Ing.Laza	Sulyok Istvan nr.12	Rep.c.p.dn80	Mesaroș, Goina, Balasz, Sasz	Buldoexcavator Basculanta

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms.Pop	Oneștilor Bl.P59	Rep.bransament	Urdea, Rotar, Torjoc	-
Ms.Pop	H.Coandă nr.9 Bl.PB26	Rep.bransament	Urdea, Rotar, Torjoc	-
Ms.Lăzuran	Coziei nr.5	Rep.bransament	Berinde Ghe., Ursu P., Hendre, Onița Fl.	-
Ms.Lăzuran	Năsăudului nr.19/A	Rep.bransament	Berinde Ghe., Ursu P.	-

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms.Pop	L.Pasteur nr.53 – 55	Rep.hidrانت subteran	Szekely, Căuș, Lingurar	Buldoexcavator Basculanta

V.LUCRARI DE :

- c) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms.Pop	Olarilor, Aiudului	Ridicat la cota cutii de concesie	Creț, Varga, Luncan	-
Ing.Laza	Octavian Goga – Gradina Zoo	Executat cămin contor	Naghi, Meghesi, Moda, Borșa	Basculanta

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	Personalul de executie	Utilaj
ing. Nicolae Palaghita	D.Praporgescu/V.Babes, L.Pasteur nr.59, V.Babes nr.9	Beton C18/22,5	Szabo, Popescu, Mile, Rat	Basculanta

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE

b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE

c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms.Pop	D.Cantemir – Statuie, P-cul 1 Decembrie, C.Coposu - Perla	Rep.cișmele publice	Urdea, Rotar, Torjoc	

Total utilaje:

Basculanta – 5 si Buldoexcavator - 3

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE

b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT

c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

Sector Contorizare - ing. Iosif SZABO

PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -28-08-2012

Echipa BH-65-RAO-Berinde FI , Bungau R

Str N Balcescu nr 1

Str Aleea Gojdu nr 2

Str Muntele Gaina nr 91

Str Borsului-Km 1

Str Aurel Lazar nr 6

Str Nojoridului nr 30

Str D Zamfirescu nr 3

Echipa BH- 19-RAO-Ghent P, Avram Gelu

Str Fagetului nr 7

Str Privighetorii nr 23

Str Ogorului nr 1

Str Matei Corvin nr 123

Str Izvorului nr 7

Echipa BH-28-RAO-Dunca D-tru, Mihocas FI

Str Fluierasului nr 17

SH 522

Echipa BH-31-RAO-Kerekes Cs, Dimoftiu Adi

Str Caisilor nr 65

Str P-ta Unirii nr 2-4

Str Magheranului-Trecere pe retea noua –sigilare contoare

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh,Osvald P

Nojorid

SH 121, 611, 127

Echipa BH-67-RAO-Czegenyi F, Miclaus FI

SH 820, 849, 832