

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 10.01.2012**  
**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	ZONA IN CARE ALIM. CU APA ESTE INTRERUPTA	TIPUL INTERVENTIEI	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

Ms. Pop	Dealului/Matei Corvin	Rep. C.P. Dn100	Szekelyi, Caus ., Lingurar	Basculanta, Buldoexcavator
---------	-----------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Lazuran	Fluturilor nr.27	Rep. bransament	Nagy, Balasz, Moda	Basculanta
Ms. Lazuran	Stefan Zweig nr.31	Rep. bransament	Berinse C., Onita, Hemdre	Basculanta

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj

**V.LUCRARI DE :**

**a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE**

**b) BLINDARI DE BRANSAMENTE**

**c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Filip	Olteniei nr.5, P. Bratianu nr.16, S. Erno nr.12, G. Enescu nr.29, Baraganului nr.15	Cautat robinet concesie	Paul, Varga, Ferar	-
Ms. Pop	Matei Corvin nr.227	Rep. robinet concesie	Cheregi, Borbei, Luncan	-
Ing. Bizgan	Apateului Bl.Pb8	Rep. robint concesie	Torjok, Rotar, Urdea	

## **VI. LUCRARI DE REFACERE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE</b>	<b>PERSONAL DE EXECUTIE</b>
Ing. Palaghita Nicolae	Sucevei nr.60, Arany Janos nr.9	-	Szabo, Popescu Igna, Bențe

## **VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATHI VERZI**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>Personal de executie</b>	<b>Utilaj</b>

## **VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

Ing. Bizgan	Sovata SH610	Depistat pierderi	Szekelyi, Torork, Torjoc
Ms. Filip	Adevarului nr.123	Verificare presiune	Jurca
Ms. Filip	V. Alecsandri nr.10	Verificare presiune	Cret, Filip
Ms. Pop	Locomotivei	Depistat pierderi	Todor, Madas

## **PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE**

### **Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl, Berinde Alex**

Str Privighetorii nr 12-48

Str C-tin Tanase nr 2-32

Str Corneliu coposu nr 2

Str Narciselor nr 7

### **Echipa BH- 19-RAO-Czegenyi F, Dimoftiu C**

Str Vasile Alecsandri nr 8-10

Str Locomotivei nr 2-10

Str Coziei nr 20

Str Stef cel Mare nr 4-20

### **Echipa BH-28-RAO-Purge D, Mihocas Fl**

Service

### **Echipa BH-31-RAO –Kerekes Cs, Dimoftiu Adi**

Str Matei Corvin nr 1-201

### **Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Miclaus Fl ,Osvald P**

SH – 117, 411, 875, 868

### **Echipa BH-67-RAO-Ciontos Gh, Mos Gh**

Str Calea Clujului nr 2-281

Str Bradului nr 2-64