

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 16.01.2012
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	ZONA IN CARE ALIM. CU APA ESTE INTRERUPTA	TIPUL INTERVENTIEI	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

Ms. Pop	Fabricilor - UAMT	Curata camin vane Dn800	Szekelyi, Luncan, Lingurar	-
---------	-------------------	-------------------------	----------------------------	---

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Lazuran	A. Vlaicu nr.2/C-tin Mile	Rep. bransament	Mesaros, Balasz, Megyesi	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Lazuran	Coriolan Hora nr.83	Rep. bransament	Borsa, Szasz	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Lazuran	Salciei nr.4/A	Rep. bransament	Nagy, Moda, Goina	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Lazuran	Velenta nr.1	Rep. bransament	Berinde, Popa, Onita	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Filip	Andrei Muresan nr.2	Rep. bransament	Paul, Hodis, Varga, Ferar	-

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj

V.LUCRARI DE :

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

Ms. Lazuran	Tabacarilor nr.8	Rep. robinet concesie	Hodis, Hendre, Herbil	Basculanta Buldoexcavator
-------------	------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE
Ing. Palaghita Nicolae	Magheranului nr.16, Sirenei nr.7	-	Szabo, Popescu Igna, Bențe
Ms. Pop	Zona centrala	Sarat vane si hidranti	Cheregi, Madas, Caus S
Ing. Bizgan	Zona Rogerius	Sarat vane si hidranti	Biro, Rotar

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

Ing. Bizgan	Bumbacului SH 883	Depistat pierderi	Torork, Rotar, Urdea D., Urdea Fl.
Ms. Filip	Branului	Verificare pierderi	Cret, Filip, Paul, Varga, Ferar

PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE

Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl, Berinde Alex

Str Muntele Gaina nr 34

Str Caisilor nr 5

Str N Popovici nr 10/A

Str Apateului nr 45

Str Avantului 12-31

Echipa BH- 19-RAO-Czegenyi F, Dimoftiu C

Str Coziei nr 1-14

Str Republicii nr 17

Str Stef cel Mare nr 3-51

Echipa BH-28-RAO-Purge D, Mihocas Fl

Str Aviatorilor nr 94

Str Podgoria nr 7

Str Belsugului nr 1-14

Echipa BH-31-RAO –Kerekes Cs, Dimoftiu Adi

Str Cimbrului nr 1-56

Str Matei Corvin nr 150, 181, 215

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Miclaus Fl ,Osvald P

Nojorid ,Les

SH 513, 839, 868

Echipa BH-67-RAO-Ciontos Gh, Mos Gh

Str Clujuli nr 45-211

Str 22 Dec nr 7

Str Sext Puscariu nr 21