

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 24.01.2012**  
**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	ZONA IN CARE ALIM. CU APA ESTE INTRERUPTA	TIPUL INTERVENTIEI	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

Ing. Laza	Furnicii/O. Densuseanu	Rep. vana Dn100	Mesaros, Moda, Goina	Buldoexcavator
Ms. Filip	Razboieni, Seleusului	Verificat vane	Cret, Buzas, ferar, Lingurar	-

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing. Laza	Sextil Puscariu nr.30	Rep. bransament	Berinde C., Hendre, Onita	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Pop	Cramei nr.14	Rep. bransament	Cheregi	-
Ms. Filip	Republicii nr.65	Rep. bransament	Paul, Jurca, Oros, Varga	-
Ms. Pop	Teatrului nr.10	Rep. bransament	Todor, Caus S Lingurar	Basculanta
Ms. Pop	Th. Morus nr.23	Rep. bransament	Szekelyi, Luncan, Borbei	Basculanta

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj

**V.LUCRARI DE :**

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bizgan	D. Cantemir Bl.C4	Rep. robinet concesie	Biro, Curtu, Doroghi	-

Ing. Laza	Cornitelului nr.5/A	Rep. robinet concesie	Nagy, Megyesi, Goina	Basculanta
-----------	---------------------	-----------------------	-------------------------	------------

#### **VI. LUCRARI DE REFACERE**

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE
Ing. Palaghita Nicolae	Caprioarei nr.10, 12, 27, Razboieni nr.33	-	Szabo, Popescu Igna, Bente

#### **VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

#### **VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

Ing. Bizgan	Leonardo da Vincii SH 875	Depistat pierderi	Szekelyi, Torork, Torjoc
-------------	---------------------------	-------------------	--------------------------

## **PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE**

### **Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl, Berinde Alex**

Str Ion Corneli nr 6

Str Traian Goga nr 44

Str Albacului 42

Str P-ta 1Dec nr 14

Str Gh Costaforu nr 26

Str Barcaului nr 6

### **Echipa BH- 19-RAO-Czegenyi F, Dimoftiu C**

Str Ady Endre nr 14/9

Str Bradului nr 2-20

Str Stef CI Mare nr 3

Str Borsului Km 5

### **Echipa BH-28-RAO-Purge D, Mihocas FI**

Osorhei - Felcheriu - Cheriu

### **Echipa BH-31-RAO –Kerekes Cs, Dimoftiu Adi**

Str Cimbrului nr 37-56

Str Dealului nr 17-39

Str Matei Corvin nr 89-156

### **Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Miclaus FI ,Mos Gh**

SH 611, 610

### **Echipa BH-67-RAO-Ciontos Gh, Osvald P**

SH 218, 106, 118

Str Anatole France nr 65