

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 05.03.2012
SECTOR REȚELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	ZONA IN CARE ALIM. CU APA ESTE INTRERUPTA	TIPUL INTERVENTIEI	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

Ing. Laza	Vladeasa/L. Blaga	Rep. CP Dn80	Mesaros, Balasz, Szasz	Basculanta Buldoexcavator
Ing. Laza	Lebedei nr.49	Rep. C.P. Dn80	Borsa, Goina, Moda	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Filip	P-ta 1 Decembrie nr.21	Rep. CP Dn100	Hodis, Oros, Lup	Basculanta Buldoexcavator
Ms. Filip	P-ta Libertatii/Aurel Lazar	Rep. C.P. Dn100	Cret, Filip, Ferar, Lingurar	Basculanta Buldoexcavator

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Pop	Bihorului nr.43	Reparat bransamnet	Chise, Caus, Luncan	-
Ms. Lazuran	Caprioarei nr.31	Rep. bransament	Berinde Tr., Popa, Herbil	-
Ms. Lazuran	Mimozei nr.7	Rep. bransament	Gavris, Onita	-

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj
Ms. Pop	Aluminei - Pompieri	Madas, Todor	Rep. hidrant suprteran	-
Ing. Bizgan	Leonardo da Vinci SH 875	Urdea D., Torork, Rotar	Rep. hidrant suprateran	-

V.LUCRARI DE :

a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE

b) BLINDARI DE BRANSAMENTE

c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bizgan	Ciheului Bl.Pb114	Rep. robinet concesie	Biro, Szekelyi, Urdea D.	-

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE
Ing. Palaghita Nicolae	P-ta Cazarmii – Scoal, Octavian Goga nr.43, Caprioarei nr.7, 33	-	Szabo, Popescu Igna, Bențe

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

--	--	--	--

PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE

Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl, Bungau R

Sanmartin

Str Ogorului nr 62/A

Str Nojoridului nr 19

Str Apateului nr 4

Str Ady Endre nr 75

Str Alex cel Bun nr 20

Echipa BH- 19-RAO-Czegenyi F, Dimoftiu C

Str Facliei nr 51

Str Nufarului nr 6

Str Barcaului -Magazie

Str Borsului -Garaj

Echipa BH-28-RAO-Purge D, Mihocas Fl

Str Densusianu nr 60

Str Sofiei nr 3/E

Str Stupilor nr 11

Str Pitestilor nr 2-31

Str Octavian Goga nr 3-51

Str Poienitei nr 8-22

Echipa BH-31-RAO –Czegenyi F, Dimoftiu A+ Cristi

Str Fabricilor nr 8

Str Macului nr 2-10

Str T Popovici nr 2-12

Str Gurghiului nr 22

Str Matei Corvin nr 191

Str Dornei nr 36

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Mos Gh

Str B-dul Dacia nr 51

Str Olimpiadei nr 17

Str Nufarului nr 14

Echipa BH-67-RAO-Cioara Fl,Osvald P

Str Cuza Voda nr 56, 61, 78

Str Razboieni nr 72

Str Bariei nr 2-26

Str Iuliu Hossu nr 1-4

Str Cerbului nr 7