

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**  
**în data de 09.11.2012**  
**SECTIA REȚELE APĂ**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

--	--	--	--	--

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing. Bizgan	Eforiei nr.19	Reparat bransament	Berinde Gh., Berinde Tr., Berinde C.	-
Ms. Filip	P-ta Cazarmii - Scoala	Reparat bransament	Chise, Cheregi, Bocioc	Buldoexcavator Basculanta

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj
Ms. Filip	Salajului nr.5	Buzas, Jurca, oros	Blindat hidrant suprateran	Buldoexcavator Basculanta

**V.LUCRARI DE :**

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing. Bizgan	Gradinarilor Bl.X8	Rep. bransament	Curtu, Bicro	-

Ing. Bizgan	Razboieni Bl.T33	Rep. bransament	Szekelyi, Urdea F	-
Ing. Bizgan	Al. Xenopol Bl.D74	Rep. instalatie interioara	Measaros, Balasz	-
Ms. Filip	Adevarului nr.77/C	Blindat bransament	Hodis, Lingurar, Varga	Buldoexcavator Bascalanta
Ms. Filip	Adevarului nr.83	Blindat bransament	Paul, Lup, Lingurar	Bascalanta

## **VI. LUCRARI DE REFACERE**

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE
ing. Nicolae Palaghita	Mihai Eminescu nr.37, Gorunului nr.7		Szabo, Popescu Igna, Bențe

## **VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**  
**b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**  
**c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing. Bizgan	E. Necunoscut – Parc CAO	Extindere retea udat sp. verzi	Torok, Goina, Hendre, Herbil, Onita	Buldoexcavator Bascalanta

## **VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**  
**b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**  
**c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

Ms. Filip	P-ta Cazarmii – Scoala Generala	Verificare pierderi	Cheregi, oros
-----------	---------------------------------	---------------------	---------------

## **PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE**

### **Echipa BH-65-RAO-Berinde F Avram G**

Str Ghe Doja nr 129/A  
Str Juhasz Gyula nr 27  
Str Ghe Valsan nr 19-14  
Loc. Sanmartin

### **Echipa BH- 19-RAO-Czegenyi Dimoftiu A**

Str Nufarului nr 2-42  
Str Apateului nr 5-11  
Str Liliacului nr.29  
Str Turzii nr 1-4  
Str Scoalelor nr 16

### **Echipa BH-28-RAO-Purge.Mihocas,**

Str Aiudului nr 21 - 23/A  
Str G. Bacaloglu nr 79  
Str Izvorului nr 91/B - 66/H  
Str Campului nr 11/A  
Str Alesdului nr 24-38

### **Echipa BH-31-RAO –Kerekes,Dimoftiu. A.C**

Str Seleusului nr 12  
Str Mimozei nr 2  
Str Infratirii nr 11/A

### **Echipa BH-74-RAO-Mladin,Mos.**

Str Primariei nr 27  
Str H. Ibsen nr 111  
Cart Grigorescu

### **Echipa BH-67-RAO-Ciontos.Miclaus**

Str Madacs Imre 3  
Str O. Densuseanu nr 6  
SH-123.SH-127.SH-115