

Lucrari Planificate zilnic de la Sector Canal – 22 Iulie 2013

MAL STANG
ing Coldea Eugen

A) Curatat Guri de scurgere

Nr	Strada	Masini	Muncitori	Nr.guri scurgere	Raspunde
1	Sifonari,Prisopului,NufaruluiPb132-133,Veteranilor SPAU	BH 56 RAO Chisvasi I	Gal M,Teodoru C		ing .Zetochaa
2	Sifonari,Bistritei,Muzucescu,Muzici.L.Ferencz	BH 29 RAO Bodea M	Naghi F,Bara Ioan,Demian Ioan		

B) Desfundat canale

Nr	Strada	Masini	Muncitori	Cine solicita	Raspunde
1	Bumbacului AN 26,A.France RB 15,L.Davincii,L.Ferencz	BH13 CAO –Urs C	Balaj Petru	Reclam./Dispecer	ing Zetocha
2					
3					

C) Vidanjat retea canalizare menajera si pluviala(lucrari)

Nr	Strada	Masini	Muncitor	Cine solicita	Raspunde
1	,Razboieni T2,Cicero,Cosraforu,Kogalniceanu,Santului,AL.RogieriusL1-13,C.Aradului,St.Epurare	54 RAOZglibolt	Popa Radu	Reclam./Dispecer	ing Zetocha

D) Lucrari de reparatii la canalizarea menajera -colector menajer,camine de vizitare,racorduri menajere:

Nr	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde
----	--------	--------	-----------------------	-----------	----------

1	A.France78 RB15	45 RAO Tautu	Rep.rac.menajer	Budurean F,Cicas Gabriel	ing Zetocha
2	Primariei NR.9(LIC.Sanitar)	45 RAO Tautu	Rep.camin vizitare	Iuhasz E,Bohos D,Paul V	ing Zetocha
3	Nufarului PB132,PB 132	45 RAO Tautu	Rep.canal colector	Iuhasz E,Bohos D,Paul V	ing Zetocha
4	Veteranilor SPAU		Epuismente	Daraban L Daraban G	ing Zetocha
5	Str.Primariei,A.France,Nufarului	LACUSTA 176 OR.		Morar	ing Zetocha

E) Rep racord pluvial si Guri de scurgere

Nr	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde
----	--------	--------	-----------------------	-----------	----------

F) Refacere pavaje lucrari

Nr	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde`
----	--------	--------	-----------------------	-----------	-----------

G) BLINDARI Canal menajer pentru neplata:

Nr	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde
----	--------	--------	-----------------------	-----------	----------

MAL.DREPT:
ing. Dumitru BONTA

A)Curatat Guri de scurgere/camin menajer

Nr	Strada	Masini	Muncitori	Nr. guri scurgere	Raspunde
----	--------	--------	-----------	-------------------	----------

1	Sifonari,Prislopului,Dealului,Rectorului,	56 RAO	Gal M,Teodoru C		Ing.Bonta D

B) Desfundat canale

Nr	Strada	Masini	Muncitori	Cine solicita	Raspunde
1	A.Pann 3,M Corvin 230,BL Dacia C5-C7 Prislopului,Dealului,Rectorului,	BH 12 CAO Mierlut	Buzas D		Ing.Bonta D

C) Lucrari de reparatii la canalizarea menajera -colector menajer,camine de vizitare,racorduri menajere:

Nr	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde:
	Anton Pann nr.3	BH 38 RAO Coita Buldo 300OR Coman	Rep.rac.menajer	Sav,Oros,Ciarnau	Ing.Bonta D
	M.Corvin 230	BH 38 RAO Coita	Rep.rac.menaje	Rotar I,Uivarosi,Groza Toie	Ing.Bonta D

D) Reparati racord pluvial si G.S

Nr	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde.
----	--------	--------	-----------------------	-----------	-----------

E) Refacere cu beton

Nr	Strada	Masini	Lucrari ce se executa	Muncitori	Raspunde
----	--------	--------	-----------------------	-----------	----------

F) BLINDARI Canal menajer pentru neplata