

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 02.07.2013

SECTIA RETELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing.Laza	Piatra Craiului nr.16/A	Reparat C.P.DN250	Berinde Ghe., Gavriș	
Ms.Pop	Frasinului/C.Bihorului	Reparat vană DN100	Chereji E., Căuș, Ursu	
Ms.Pop	Frasinului/Vișeului	Reparat vană DN100	Borbei, Luncan	
Ing.Laza	C.Armatei Române – pod Peța	Căutat cămin vane	Moda, Sasz	

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

Ing.Bizgan	Școalelor nr.30	Reparat brașament	Creț, Oros, Lup	Buldoexcavator Basculantă
Ing.Bizgan	Adevărului nr.35	Reparat brașament	Filip, Ferar Tr.	
Ing.Bizgan	Moliere nr.34	Reparat brașament	Hodiș, Varga, Lingurar	
Ing.Laza	Ion Ghica nr.8	Reparat brașament	Mesaroș, Borșa	
Ing.Laza	Alea Sântandei - RAR	Reparat brașament	Megheși, Nagy	
Ing.Laza	Ion Ghica nr.5	Reparat brașament	Berinde Ghe., Gavriș	
Ms.Pop	Frasinului nr.15	Reparat brașament	Madaș, Bocioc, Lingurar	
Sing.Scheiner	L.da Vinci BL.PB94	Reparat brașament	Szekelyi, Curtu	
Sing.Scheiner	D.Cantemir BL.C9 Sc.C	Reparat brașament	Toroc, Doroghi	

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de executie	Utilaj

V.LUCRARI DE :

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE	Utilaj
Ing.Bizgan	Bărăganului nr.12, Velența – pod Peța	Refacere cu beton	Beton C18/2,5	Raț, Hendre, Onița	Basculantă

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing.Scheiner	Grădinarilor nr.68 Bl.X3, Sc.A	Verificat avarie	Avram	

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -02-07-2013

Echipa BH-65-RAO-Berinde FI,Avram Gelu

Str. C-tin Mille nr.2-20
Str. Borsului Km 1
Str. Barsei nr. 40

Echipa BH- 19-RAO –Czegenyi Feri,Dimoftiu Adi

Str.Seleusului nr. 2-16
Str. Gh Sincai nr.20-28
Str. Stelutei nr. 2-17

Echipa BH-28-RAO- Purge Doru, Mihocas FI

Osorhei

Echipa BH-31-RAO- Dunca D-tru.Dimoftiu Cristi

Str. Nufarului nr.6 Str. Dumbravei nr.1
Str. Ogorului nr.139-141/A Str. Berbului nr.13
Str. N.Bolcas nr. 4-12

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh.Osvald Petrica

SH-318,801,124

Echipa BH-67-RAO- Ciontos Gh.Miclaus FI

Str.Savinestilor nt. 6-20 Str. Graurilor nr. 20-51
Str. Muzeului nr.1-11 Str. Sirul Canonicilor nr. 1-3