

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**

**în data de 10.06.2013**

**SECTIA REȚELE APĂ**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing.Bîzgan	B.Șt.Delavrancea nr.18	Reparat C.P.DN100	Paul, Hendre, Onița	Buldoexcavator Basculantă
Ms.Pop	Aluminei - Pompieri	Blindat C.P.DN150	Chișe, Madaș, Căuș, Lingurar	Buldoexcavator Basculantă

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

Ing.Bîzgan	Dorobanților nr.2	Reparat bransament	Hodiș, Lingurar, Ferar Tr.	Basculantă
Ing.Bîzgan	Sofiei nr.26/A	Reparat bransament	Hodișan, Lup	
Ms.Pop	Strugurilor nr.2	Reparat bransament	Szekelyi, Berinde C., Bocioc	
Ms. Pop	V.Drăganului/Secarei	Reparat bransament	Chereji, Ursu, Luncan	
Ing.Laza	B.Șt.Delavrancea nr.6	Reparat bransament	Binșelean, Sasz, Berinde Ghe.	
Ing.Laza	Înfrățirii nr.40	Reparat bransament	Mesaroș, Moda, Herbil	Buldoexcavator Basculantă
Ing.Laza	G.Galilei nr.20 Bl.Q8/B	Reparat bransament	Szekelyi, Toroc, Curtu	
Ing.Laza	O.Goga nr.75 Bl.D1	Reparat bransament	Doroghi, Rotar, Torjoc	

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de executie	Utilaj

**V.LUCRARI DE :**

**a)INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE**

**b) BLINDARI DE BRANSAMENTE**

**c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

**VI. LUCRARI DE REFACERE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE	Utilaj
		Refacere cu beton	C18/22,5		

**VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) **INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) **INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) **INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATHI VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ing.Laza	P-cul Liniștei	Reparat sistem de irigații	Urdea D., Urdea Fl., Biro	

*Total utilaje:                    Basculantă – 4    si    Buldoexcavator – 3*

**VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

- a) **ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) **DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) **FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

**Sector Contorizare - ing. Iosif SZABO**

*Ms. Ghent Petru*

**PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -10-06-2013**

**Echipe BH-65-RAO-Avram Gelu, Berinde A.**

Str.Calea Clujului nr.4  
Str. Closca nr. 52  
Str. 12 Oct. nr.6,9/2,9  
Str. Alex Papiu Ilarian nr.8

**Echipe BH- 19-RAO –Czegenyi , Bungau**

Str. Izvorului nr.5  
Str. Nufarului nr.2  
Str. Santului nr.5

**Echipe BH-28-RAO- Purge Doru, Mihocas Fl.**

Str.Trotusului nr.18  
Str. Aviatorilor nr.2-22  
Str. Gheorghinelor nr. 2-18

**Echipe BH-31-RAO- Dunca D-tru, Dimoftiu Cristian**

Str.Bicazului nr.14  
Str. Magurei –Trecere pe retea noua

**Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh. Osvald Petrica**

Str. Borsului nr.34/A,34/A/1

SH-868,514,127

Cart. Grigorescu

**Echipa BH-67-RAO- Cioara Fl, Ghent P.**

Str.Olimpiadei nr. 10-20

Str. Tranmsilvaniei nr.4-16

Str. Traian Lalescu nr. 15