

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE

în data de 21.02.2013

SECTIA RELETE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Sing. Scheiner	Argeşului/Barcăului	Inchis apă pentru intercalare	Binşelean M., Megheşi D.	-
Ms.Pop	Bârsei/Traian Lalescu	Rep.C.P.DN80	Szekelyi V., Madaş I., Lingurar Fl.	Buldoexcavator Basculantă
Sing.Scheiner	C-tin Tănase nr.35	Rep.C.P.DN100	Hodişan G., Herbil V., Oniţa Fl.	Buldoexcavator Basculantă

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ing.Bizgan	Jiului nr.21	Rep.bransament	Filip A., Jurcă P., Varga Tr.	
Ing.Bizgan	Barbu Şt.Delavrancea nr.1/A	Rep.bransament	Creţ A., Ferar Tr., Lingurar V.	Buldoexcavator Basculantă
Ms.Pop	Nicolae Titulescu nr.6	Rep.bransament	Chişe, Ghe., Luncan Tr., Borbei D.	-
Ms.Pop	P-ţa Bucureşti – WC public	Rep.bransament	Chereji E., Todor V.	-
Ms.Pop	Republicii nr.77	Rep.bransament	Chereji E., Todor V.	-

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Personal de executie	Utilaj

V.LUCRARI DE :

- a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE
- b) BLINDARI DE BRANSAMENTE
- c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE	Utilaj
Ing. Bîzgan	Adevă+rului nr.79, 77/C, 26, Constanței nr.28/A, Ec.Teodoroiu nr.35, Oituz nr.14, N.Beldiceanu nr.26/B	Refacere cu beton	Beton C18/22.5	Raț, Paul Ghe., Varga Tr., Lingurar V.	Basculantă

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Sing. Scheiner	Biruinței nr.19, 19/A	Depistat pierderi pe rețea	Ursu P., Berinde C.	-

PLAN DE LUCRU PE ZIUA DE -21-02-2013

Echipa BH-65-RAO-Berinde Florin , Avram Gelu

Loc.Sânmartin
Str. Caii Ferate nr.9
Str. Apateului nr. 58

Str. Moldovei nr.7
Str. D Zamfirescu nr.6

Echipa BH- 19-RAO-Berinde Alexandru,Czegenyi Feri

Str. I Bogdan nr. 2-20
Str. Gh. Doja nr. 49-106

Str. Furnicii nr.2-16
Str. Frasinului nr.2-8

Echipa BH-28-RAO- Purge Doru, Mihocas Florin

Str. Ionescu Sisesti nr.8
Str. Tabacarilor nr. 23/A

Str Miron Pompiliu nr. 22
Str. Taberi Geza nr. 2-26

Echipa BH-31-RAO-Kerekes Csaba, Dimoftiu Adrian Dunca D-tru,Dimoftiu Cristian

Str. Arany Ianos nr.8
Str. CuzaVoda nr. 30-Distribuitor
Str. Mioritei nr. 7

Echipa BH-74-RAO-Mladin Gheorghe,Osvald Petru, Mos Gheorghe

SH-115, 218, 114, 611

Echipa BH-67-RAO-Ciontos Gheorghe, Miclaus Florian

SH-119, 117
Str. Lapusului- blocuri