

PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE
în data de 31.01.2013
SECTIA REȚELE APĂ

I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Filip	Dobrogeanu Ghenea nr.28	Rep. C.P. DN80	Paul, Hodis, Varga, Lingurar	Buldoexcavator Basculanta

III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Pop	Capsunilor nr.41	Rep. bransament	Todor, Szekelyi, Luncan	Basculanta
Ing. Laza	Artarilor nr.19	Rep. bransament	Mesaros, Goina, Szasz	Buldoexcavator Basculanta
Ing. Laza	Argesului nr.6	Rep. bransament	Borsa, Megyesi	-
Ms. Filip	Cele Trei Crisuri/Al. E. Gojdu	Rep. bransament	Cret, Filip, Oros, Lup	Basculanta
Ing. Bizgan	Primariei nr.4	Rep. bransament	Szekelyi, Rotar, Urdea Fl., Torok	Buldoexcavator Basculanta

IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj
Ing. Bizgan	Aluminei SH 101	Avram, Dororgh, Biro	Rep. hidrant suprateran	-

V. LUCRARI DE :

- a) **INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE**
- b) **BLINDARI DE BRANSAMENTE**
- c) **REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Pop	Satelitului nr.17	Blindat bransament	Madaas, Lingurar, Bocioc	Buldoexcavator Basculanta
Ms. Lazuran	Razboieni nr.23	Blindat bransament	Hodisan, Onita, Hendre	Basculanta

VI. LUCRARI DE REFACERE

MAISTRU	ADRESA	SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE	PERSONAL DE EXECUTIE
Ing. Nicolae Palaghita	Stefan cel Mare/Matei Corvin		Szabo, Popescu Igna, Bențe

VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:

- a) **INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) **INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) **INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATII VERZI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj

VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:

- a) **ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) **DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) **FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

Ing. Laza	Closca nr 25	Verificare presiune	Gavris
-----------	--------------	---------------------	--------

PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE

Echipa BH-65-RAO - Berinde F, Avram G

Gen Magheru nr 36
Str T Vladimirescu nr 73
Str V. Alecsandri nr 8
Str Corneliu Coposu nr 2

Echipa BH- 19-RAO - Czegenyi, Berinde A

Str Zambilelor nr 1-14
Str Aviatorilor nr 58-121
Str Sirenei nr 2-11
Str Thomas Morus nr 1-33
Str Transilvaniei nr 103

Echipa BH-28-RAO - Bungau, Purge D

Str Osorhei
Loc.Felcheriu
Loc. Cheriu
Str Fagetului nr 3-5

Echipa BH-31-RAO – Kerekes Cs, Dimoftiu A, Dunca D, Dimoftiu

Str T Vladimirescu nr 31-59
Str Facliei nr 28-31
Str Simion Barnutiu nr 11-21
Str Rosiorilor nr 5-14
Str Lunga nr 3-9

Echipa BH-74-RAO - Mladin,Osvald, Mos.

Str Hidisel –Dragest -Bucium

Echipa BH-67-RAO - Ciontos, Miclaus

Str Louis Pasteur nr 65
Str Adevarului nr 28/B
Str M Corvin nr 160