

**PROGRAM ZILNIC DE ACTIVITATE**

**în data de 16.12.2011**

**SECTOR REȚELE APĂ**

**I.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE MAGISTRALE**

MAISTRU	ADRESA	ZONA IN CARE ALIM. CU APA ESTE INTRERUPTA	TIPUL INTERVENTIEI	Utilaj

**II.LUCRARI DE REPARATII LA CONDUCTELE DE DISTRIBUTIE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Pop	Margelelor/Matei Corvin	Cautat si ridicat la cota cutiilor vane	Cheregi	-

**III.LUCRARI DE REPARATII LA BRANSAMENTE**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personal de executie	Utilaj
Ms. Filip	Gheorghe Doja nr.29	Rep. bransament	Hodis, Jurca	-
Ing. Laza	Al. Roman nr.31/A	Rep. bransament	Nagy, Moda, Balasz	Buldoexcavator, Basculanta

**IV.LUCRARI DE REPARATII LA HIDRANTII DE INCENDIU**

MAISTRU	ADRESA	Personal de executie	TIPUL SI DIAM. HIDRANTULUI	Utilaj
Ms. Filip	G. Bacaloblu nr.41	Paul, Buzas, Ferar	Midificat hidrant suprateran	-
Ms. Filip	Ialomitei SH 878	Doroghi, Avram, Torok	Rep. hidrant suprateran	-

**V.LUCRARI DE :**

**a) INTERCALARI, ROBINETI DE CONCESIE**

**b) BLINDARI DE BRANSAMENTE**

**c) REPUNERE IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTULUI**

MAISTRU	ADRESA	TIPUL INTERVENTIEI	Personalul de executie	Utilaj
Ms. Lazuran	Muzicii nr.22	Rep. Robinet concesie	Berinde C., Hendre	Basculanta
Ms. Lazuran	Muzicii nr.21	Rep. robinet concesie	Berinde Tr., Popa	Basculanta
Ms. Pop	George Cosbuc nr.2	Rebransare imobil	Szekelyi, Bocioc, Lingurar	-

## **VI. LUCRARI DE REFACERE**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>SUPRAFATA SI MATERIALUL CU CARE SE FACE</b>	<b>PERSONAL DE EXECUTIE</b>
Ing Nicolae Palaghita	Revizii scule si unelte	Refacere cu beton	Szabo, Popescu Igna, Bențe

## **VII. LUCRARI EXECUTATE PRIN CONTRACT CU PMO:**

- a) INTRETINERE, EXPLOATARE CISMELE PUBLICE**
- b) INTRETINERE, EXPLOATARE FANTANI ARTEZIENE**
- c) INTRETINERE, EXPLOATARE INSTALATII IRIGAT SPATHI VERZI**

<b>MAISTRU</b>	<b>ADRESA</b>	<b>TIPUL INTERVENTIEI</b>	<b>Personal de executie</b>	<b>Utilaj</b>

*Total utilaje:                      Basculanta – 3 si Buldoexcavator - 3*

## **VIII. LUCRARI EXECUTATE IN VEDEREA ASIGURARII CONDITIILOR DE CALITATE:**

- a) ASIGURAREA PRESIUNII MINIME IN PUNCTUL DE BRANSARE**
- b) DEBITUL DE APA MINIM ASIGURAT**
- c) FURNIZAREA APEI LA PARAMETRII DE CALITATE**

Ms. Pop	Brasovului	Depistat pierderi	Todor, Madas, Luncan
---------	------------	-------------------	----------------------

## **PLANIFICARE SCHIMB CONTOARE MONITORIZARE**

### **Echipa BH-65-RAO-Berinde Fl, Bungau R**

Str R Floris nr 16

Str T Maiorescu nr 13-27

Str Ale cel Bun nr 6-15

### **Echipa BH- 19-RAO-Berinde Alex, Czegenyi F**

Str D Hotarului nr 1-73

Str Crivatului nr 19-27

Str Dealului nr 31-63

Str Cramei nr 7-17

### **Echipa BH-28-RAO-Cioara Fl, Mihocas Fl**

Str Margaretei nr 41

Str Meziadului nr 36-54

Str H Ibsen nr 31-105

### **Echipa BH-31-RAO –Banfi D, Dimoftiu Adi**

Str Octavian Goga nr 3-35

Str Apateului nr 4-90

Str Primariei nr 28

Str Romer Floris nr 16

### **Echipa BH-74-RAO-Mladin Gh, Miclaus Fl**

Str Teatrului nr 5/3

SH 844, 871, 890

Str Dumbravei nr 1

### **Echipa BH-67-RAO-Ciontos Gh, Osvald P**

Str Titus Maiorescu nr 1-72

Str S Stefan nr 6-41

Str Furnicii nr 35